

**INFORME DE I.N.D**Nº **13.394**

HOJA 1 de 1

CIGÜEÑALPROCEDIMIENTO: **PO 02** CLIENTE: **JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.** FECHA: 23 02 2023PRÁCTICA DEL CLIENTE CIA: LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**MARCA: **WAUKESHA** MOTOR: **7042 CSI** PROPIETARIO: **PAE**
Nº PARTE: **2613** Nº DE IDENT: **JOH-315** VIGENCIA: **12 MESES**

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>
Ins. Líquidos penetrantes:	coloreados	<input type="checkbox"/>	fluorescentes	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2022	3/8/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2022	3/8/2023
PENET. (SKL-WP) MAGNAFLUX	20700201	NO APLICA	1/9/2018	30/9/2023
REVEL. (SKD-S2) MAGNAFLUX	20700201	NO APLICA	1/9/2018	30/9/2023
LIMP. (SKD-S5) MAGNAFLUX	20700201	NO APLICA	1/9/2018	30/9/2023
FLUOR (ZL-60D) MAGNAFLUX	20700201	NO APLICA	1/9/2018,	30/9/2023,

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estado de cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADO DE CONTRAPESOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 02 ASTM E165

SI**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NII U.S. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com

**INFORME DE I.N.D**Nº **13.394**

HOJA 2 de 2

CIGÜEÑALPROCEDIMIENTO: **PO 02**CLIENTE: **JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.**

FECHA

23

02

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO:

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com