


	INFORME DE I.N.D		Nº 13.404 HOJA 1 de 1																
	MANGUEROTE																		
PROCEDIMIENTO: PO 45 ☒	CLIENTE: MARBAR S.R.L.		FECHA: 24 02 2023																
PRÁCTICA DEL CLIENTE ☐	EQUIPO: CILO # 02	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.																	
MARCA: N/A	DIÁMETRO: 1"	LONGITUD: 142 CM																	
Nº PARTE: 2615	IDENT Nº: 02.	VIGENCIA: 12 MESES																	
Inspección a metal limpio: ☐ Prueba de Estanqueidad: Si ☒ No ☐ Prueba Hidráulica: Presión de Prueba 2 KG/CM2 Limpieza Mecánica: ☒ ☐																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">EQUIPO UTILIZADO</th> <th style="text-align: left;">Nº DE SERIE / LOTE</th> <th style="text-align: left;">Nº DE CERTIFICADO</th> <th style="text-align: left;">F. CALIBRACIÓN</th> <th style="text-align: left;">F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BOOSTER HIDRO NEUMÁTICO</td> <td>GM001</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>MANÓMETRO</td> <td>GM-M03</td> <td>01660</td> <td>8/8/2022</td> <td>8/8/2023</td> </tr> </tbody> </table>					EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	BOOSTER HIDRO NEUMÁTICO	GM001	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MANÓMETRO	GM-M03	01660	8/8/2022	8/8/2023
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO															
BOOSTER HIDRO NEUMÁTICO	GM001	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA															
MANÓMETRO	GM-M03	01660	8/8/2022	8/8/2023															
DETALLE DE INSPECCIÓN																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="text-align: center;">APTO</th> <th style="text-align: center;">NO APTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Cuerpo</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Conexión</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	X		Estado de Cuerpo	X		Estado de Conexión	X							
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																	
Detección de Fisuras	X																		
Estado de Cuerpo	X																		
Estado de Conexión	X																		
Aprobación según procedimiento Nº PO 45 ASME V - B 31.3 - API 570		SI																	
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																			
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NILES. PM. LP		PRECINTO Nº 001635 FECHA PUESTA EN VIGENCIA																	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN																	