



INFORME DE I.N.D.

Nº 13.405

HOJA 1 de 1

MANGUEROTE

PROCEDIMIENTO: PO 45 CLIENTE: MARBAR S.R.L. FECHA: 24 02 2023PRÁCTICA DEL CLIENTE EQUIPO: CILO # 02 LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.

MARCA: N/A DIÁMETRO: 1" LONGITUD: 142 CM

Nº PARTE: 2615 IDENT Nº: 01. VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio:	Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>
Prueba de Estanqueidad:	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

Prueba Hidráulica	Presión de Prueba	2	KG/CM2
-------------------	-------------------	---	--------

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
BOOSTER HIDRO NEUMÁTICO	GM001	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MANÓMETRO	GM-M03	01660	8/8/2022	8/8/2023

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de Cuerpo	X	
Estado de Conexión	X	



Aprobación según procedimiento Nº PO 45 ASME V - B 31.3 - API 570

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM END S.R.L.
MANSILLA HUGO CASTON
Op. NIJOS. PM. LP

PRECINTO Nº	0 0 1 5 6 0
FECHA PUESTA EN VIGENCIA	

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com