INFORME DE I.N.D

Nº 13.416

HOJA 1 de 1

GANCHO GIRATORIO

PROCEDIMIENTO:	PO 01	X	CLIENTE:	TRANSPORTE JMB	FECHA	28	02	2023
PRÁCTICA DEL CLIENTE			INTERNO:	78	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.		

MARCA:	ELD	DIAMETRO	N/A	CAPACIDAD	8 TONELADAS
Nº PARTE:	2778	IDENT Nº:	78	VIGENCIA	12 MESES

Inspección a metal limpio:	Arenado		Limpieza Mecánica	X
Condiciones de Inspección:	Desarmado		Armado	X
Inspección con partículas:	Secas	X	Humedas	
Condiciones de Entrega:	Desarmado		Armado	X

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2022	8/9/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	sep-22	sep-23
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Condición de Ojal	X	
Condición de Cuerpo	X	
Condición de Eje	X	

Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709	SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. Nil. US. PM. LP

PRECINTO Nº	N/A
FECHA PUESTA EN VIGENCIA	

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com