

**INFORME DE I.N.D**Nº **13.445**

HOJA 1 de 2

CABALLETE DE APOYO

PROCEDIMIENTO: PO 21	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: VIENTOS DEL SUR SRL	FECHA: 07 03 2023
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: 332	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.
MARCA: NO POSEE	DOMINIO: OFE 262	CAPACIDAD: N/A	
Nº PARTE: 2790	IDENT Nº: 332	VIGENCIA: 12 MESES	

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2022	8/9/2023
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2022	3/8/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2022	3/8/2023
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	1/7/2018	15/7/2023
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema de Trabas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 21 API 8 A, B - RP 4 G

SI**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. N.º US. PM. LP		PRECINTO Nº
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA
	FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D


Nº 13.445

HOJA 2 de 2

SISTEMA DE RAMPAS

PROCEDIMIENTO: PO 21	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: VIENTOS DEL SUR SRL	FECHA	07	03	2023
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: 332	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.		



 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com