


		INFORME DE I.N.D			Nº 13.461	
		PERCHA PORTA VARILLA			HOJA 1 de 1	
PROCEDIMIENTO: PO 01	☒	CLIENTE: PERFORMANCE S.R.L.	FECHA:	09	03	2023
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.		
MARCA: NO POSEE		LONGITUD: 4 METROS	CAPACIDAD:	1500 KG		
PARTE Nº: 2788		VIGENCIA: 12 MESES	IDENT Nº:	PPV 003		
Inspección a metal limpio:		Arenado	☒	Limpieza Mecánica		☐
Condiciones de Inspección:		Desarmado	☒	Armado		☐
Inspección con Partículas:		Seca	☒	Humeda		☐
Condiciones de Entrega:		Desarmado	☒	Armado		☐
EQUIPO UTILIZADO		Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	
LÁMPARA UV		9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV	
YUGO		0586	5864	8/9/2022	8/9/2023	
EQUIPO UT		060913/2	06300	8/5/2020	8/5/2025	
BOBINA AC-DC		17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025	
MEDIDOR DE CAMPO		GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
MED. INT. LUZ V		070801317	06301	8/9/2022	8/9/2023	
MEDIDOR INT. LUZ UV		AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023	
PARTICULAS S/H		1701005785	049552000190002	8/9/2022.	8/9/2023.	
MASA PATRON		864	06303	8/5/2020	8/5/2025	
DETALLE DE INSPECCIÓN						
		APTO	NO APTO			
DETECCION DE FISURA		☒	☐			
ESTADO DE CUERPO		☒	☐			
						
Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709				SI		
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS						
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA RUBO GASTON Op. NIILOS. PM. LP		PRECINTO Nº				
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA				
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN		

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com