



INFORME DE I.N.D

Nº 13.493

HOJA 1 de 1

TRINQUETE DE CARGA

| | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| PROCEDIMIENTO: PO 01 | <input checked="" type="checkbox"/> | CLIENTE: TRANSPORTE JMB | FECHA: 16 03 2023 |
| PRÁCTICA DEL CLIENTE | <input type="checkbox"/> | EQUIPO: 117 | LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L. |
| MARCA: LEBUS | DIÁMETRO: 1/2" - 3/8" | CAPACIDAD: 15000 LBS | |
| IDENT Nº: 117-7 | Nº PARTE: 2622 | VIGENCIA: 12 MESES | |

| | | | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Inspección a metal limpio: | Arenado | <input type="checkbox"/> | Limpieza Mecánica | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Condiciones de Inspección: | Desarmado | <input checked="" type="checkbox"/> | Armado | <input type="checkbox"/> |
| Inspección con partículas: | Secas | <input type="checkbox"/> | Humedas | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Condiciones de Entrega: | Desarmado | <input checked="" type="checkbox"/> | Armado | <input type="checkbox"/> |

| EQUIPO UTILIZADO | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| LÁMPARA UV | 9078 | END 224-10 | 30/8/2010 | VER INT. UV |
| YUGO | 0586 | 5864 | 8/9/2022 | 8/9/2023 |
| BOBINA AC-DC | 17052908 | 06299 | 8/9/2022 | 8/9/2023 |
| MEDIDOR DE CAMPO | GM 064 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| MED. INT. LUZ V | 070801317 | 06301 | 8/9/2022 | 8/9/2023 |
| MEDIDOR INT. LUZ UV | AC49723 | 06302 | 8/9/2022 | 8/9/2023 |
| PARTICULAS S/H | 1701005785 | 049552000190002 | 8/9/2022. | 8/9/2023. |
| MASA PATRON | 864 | 06303 | 8/9/2022 | 8/9/2023 |

DETALLE DE INSPECCIÓN

| | APTO | NO APTO |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Detección de Fisuras | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado del Gancho | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado del Eslabon | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado de Perno de Gancho | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

| | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--|
|  GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op./III US. PM. LP | | PRECINTO Nº | |
| | | FECHA PUESTA EN VIGENCIA | |
| FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN | FIRMA - ACLARACIÓN | |

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com