



INFORME DE I.N.D

Nº 13.573

HOJA 1 de 1

DEFENSA CAMIÓN GUINCHE

PROCEDIMIENTO: PO 36 ☒ CLIENTE: TRANSPORTE JMB FECHA: 12 04 2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE ☐ EQUIPO: 53 LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.

MARCA: NO POSEE MODELO: N/A DOMINIO: NO APLICA

Nº PARTE: 2639 IDENT Nº: 53-1 VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio: Arenado ☐ Limpieza Mecánica ☒
Condiciones de Inspección: Desarmado ☐ Armado ☒
Inspección con partículas: Secas ☒ Húmedas ☐
Condiciones de Entrega: Desarmado ☐ Armado ☒

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2022	3/8/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2022	3/8/2023
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-18	jul-23
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	Nº SERIE	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	N/A		
Cola de Zorro	53-5	X	
Socket	53-2	X	
Gancho Doble	N/A		
Estaquera Principal	N/A		
Estaquera Auxiliar	N/A		
Porta Estaquera	N/A		
Base de Malacate	N/A	X	
Defensa de Malacate	53-1	X	
Soporte de Rolo	N/A		



Aprobación según procedimiento Nº PO 36 ASME V - DIV. 1

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM END S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. MII US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com