


	INFORME DE I.N.D			Nº 13.603 HOJA 1 de 1																																														
	BRAZO RETENIDA			W.O.																																														
PROCEDIMIENTO: PO 39	☒	CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA:	17	04	2023																																												
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: M01	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.																																															
MARCA: N/A		MODELO: ESTRUCTURAL		TUBULAR	☒																																													
Nº PARTE: 2729		IDENT Nº: 004.	VIGENCIA:	6 MESES																																														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Inspección a metal limpio:</td> <td style="width: 33%;">Arenado</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 33%;">Limpieza Mecánica</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Inspección:</td> <td>Desarmado</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> <td>Armado</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>Inspección con partículas:</td> <td>Secas</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td>Humedas</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Entrega:</td> <td>Desarmado</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> <td>Armado</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> </table>						Inspección a metal limpio:	Arenado	☒	Limpieza Mecánica	☐	Condiciones de Inspección:	Desarmado	☒	Armado	☐	Inspección con partículas:	Secas	☐	Humedas	☒	Condiciones de Entrega:	Desarmado	☒	Armado	☐																									
Inspección a metal limpio:	Arenado	☒	Limpieza Mecánica	☐																																														
Condiciones de Inspección:	Desarmado	☒	Armado	☐																																														
Inspección con partículas:	Secas	☐	Humedas	☒																																														
Condiciones de Entrega:	Desarmado	☒	Armado	☐																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9078</td> <td>END 224-10</td> <td>30/8/2010</td> <td>VER INT. UV</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>0586</td> <td>5864</td> <td>8/9/2022</td> <td>8/9/2023</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td>070801317</td> <td>06301</td> <td>3/8/2022</td> <td>3/8/2023</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC49723</td> <td>06302</td> <td>3/8/2022</td> <td>3/8/2023</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>1701005785</td> <td>049552000190002</td> <td>jul-18</td> <td>jul-23</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td>864</td> <td>06303</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> </table>						EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV	YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2022	3/8/2023	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2022	3/8/2023	PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-18	jul-23	MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																														
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV																																														
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023																																														
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025																																														
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																														
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2022	3/8/2023																																														
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2022	3/8/2023																																														
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-18	jul-23																																														
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025																																														
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">APTO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NO APTO</td> <td rowspan="6" style="width: 50%; text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Perno</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ojal</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuerpo Cilíndrico - Estructural</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Seguro de Perno</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>							APTO	NO APTO		Detección de Fisuras	X		Perno	X		Ojal	X		Cuerpo Cilíndrico - Estructural	X		Seguro de Perno	X																											
	APTO	NO APTO																																																
Detección de Fisuras	X																																																	
Perno	X																																																	
Ojal	X																																																	
Cuerpo Cilíndrico - Estructural	X																																																	
Seguro de Perno	X																																																	
Aprobación según procedimiento Nº PO 39 API 8 A, B			SI																																															
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																		
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NH US / PM. LP				PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																														
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																														

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com