INFORME DE I.N.D

Nº 13.604

HOJA 1 de 1

MONTURA CABLE SEGURIDAD

W.O.

PROCEDIMIENTO: **PO 39**	X	CLIENTE:	**MACRICO S.R.L.**	FECHA	17	04	2023
PRÁCTICA DEL CLIENTE		EQUIPO:	M01	LUGAR DE INSPECCIÓN:	**BASE GM END S.R.L.**		

MARCA:	N/A	MODELO	ESTRUCTURAL	X	TUBULAR		
Nº PARTE:	2729	IDENT Nº	002.	VIGENCIA	6 MESES		

Inspección a metal limpio:	Arenado	X	Limpieza Mecánica	
Condiciones de Inspección:	Desarmado	X	Armado	
Inspección con partículas:	Secas		Humedas	X
Condiciones de Entrega:	Desarmado	X	Armado	

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/9/2022	8/9/2023
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2022	3/8/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2022	3/8/2023
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-18	jul-23
MASA PATRON	864	06303	3/8/2022	3/8/2023

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Perno	X	
Ojal	X	
Cuerpo Cilíndrico - Estructural	X	
Seguro de Perno	X	



Aprobación según procedimiento Nº PO 39 API 8 A, B	**SI**

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NI/US. PM. LP

		PRECINTO Nº
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com