



INFORME DE I.N.D

Nº 13.609

HOJA 1 de 1

PTOS CRITICOS DE HIROGRUA

PROCEDIMIENTO: PO 01	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.	FECHA: 20 04 2023
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: INT: 319	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.
MARCA: MADAL	MODELO: MD-15505	CAPACIDAD: 7750 KG	
PARTE Nº: 2574	VIGENCIA: 12 MESES	DOMINIO: LZH 864	

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con Partículas:	Seca	<input checked="" type="checkbox"/>	Humeda	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/5/2020	8/5/2025
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/9/2022	8/9/2023
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2022	3/8/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2022	3/8/2023
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-18	jul-23
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
DETECCION DE FISURA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADO DE CUERPO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADO DE SOLDADURA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM END S.R.L. MANSILLA NUÑO GASTON Op. N.I.U.S. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 13.609

HOJA 2 de 2

PTOS CRITICOS DE HIROGRUA

PROCEDIMIENTO: PO 01	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.	FECHA: 20 04 2023
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: INT: 319	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.



GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NIJUS PM. LP 		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com