



INFORME DE I.N.D

Nº 13.659

HOJA 1 de 1

CABEZA DE CIRCULACIÓN

PROCEDIMIENTO: **PO 02** CLIENTE: **MACRICO S.R.L.** FECHA: 04 05 2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE EQUIPO: - LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE GM END S.R.L.**

MARCA: N/A DIAMETRO: N/A CAPACIDAD: 5 1/2"
Nº PARTE: 2585 Nº DE IDENT: 1009 VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>
Ins. Líquidos penetrantes:	coloreados	<input type="checkbox"/>	fluorescentes	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2022	3/8/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2022	3/8/2023
PENET. (SKL-WP) MAGNAFLUX	20700201	NO APLICA	1/9/2018	30/9/2023
REVEL. (SKD-S2) MAGNAFLUX	20700201	NO APLICA	1/9/2018	30/9/2023
LIMP. (SKD-S5) MAGNAFLUX	20700201	NO APLICA	1/9/2018	30/9/2023
FLUOR (ZL-60D) MAGNAFLUX	20700201	NO APLICA	1/9/2018,	30/9/2023,

DETALLE DE INSPECCIÓN


	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Rosca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Ojales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 02 ASTM E165

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS


 GM E.N.D. S.R.L.
 MANSILLA HUGO GASTON
 Op. NII U.S. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN