

**INFORME DE I.N.D**Nº **13.669**

HOJA 1 de 2

**VACTOR**

PROCEDIMIENTO: **PO 31**  CLIENTE: **VIENTOS DEL SUR SRL** FECHA: 10 05 2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE  Nº PARTE: 2.750 LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**

MARCA: **SCORZA** MODELO: **SCANIA 6480** CAPACIDAD: **9 M3**

INTERNO: **730** DOMINIO: **AD 272 LP** VIGENCIA: **12 MESES**

Inspección a metal limpio: Arenado  Limpieza Mecánica   
 Inspección con Ultrasonido Falla  Espesor   
 Inspección Visual int. y ext. rechazado  aprobado   
 Prueba de Estanqueidad Si  No   
 Prueba Hidráulica Presión de Prueba

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2022	8/5/2025
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2022	3/8/2023
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-18	jul-23
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

**DETALLE DE INSPECCIÓN**

DESCRIPCIÓN	APTO	
	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Casquete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Hermeticidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN:							
PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	TECHO	ESPESOR MÍNIMO
1	6,5	6,5	6,4	6,3	6,2	6,9	6,2
2	6,6	6,5	6,3	6,3	6,6	6,8	6,3
3	6,4	6,4	6,4	6,2	6,6	7,0	6,2
4	6,5	6,4	6,4	6,4	6,5	6,9	6,4
5	6,6	6,6	6,2	6,3	6,6	6,9	6,2
6	6,5	6,6	6,3	6,2	6,5	6,8	6,2
7							
8							
9							

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII **SI**

**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

GM E.N.D. S.R.L.  
 MANSILLA/HUGO GASTON  
 Op. III US. PM. LP

PRECINTO Nº   
 FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN FIRMA - ACLARACIÓN



# INFORME DE I.N.D

Nº 13.669

HOJA 2 de 2

## VECTOR

PROCEDIMIENTO: PO 31

CLIENTE:

VIENTOS DEL SUR SRL

FECHA

10

05

2023


PRÁCTICA DEL CLIENTE


Nº PARTE

2.750

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



  
 GM E.N.D. S.R.L.  
 MANSILLA HUGO GASTON  
 Op. NII US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com