



# INFORME DE I.N.D

Nº 13.670

HOJA 1 de 2

## BIELAS

PROCEDIMIENTO: **PO 02**  CLIENTE: **JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.** FECHA: 10 / 05 / 2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE  CIA: LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**

MARCA: **WAUKESHA** MOTOR: **L7042 GL** PROPIETARIO: **CAPEX**  
 Nº PARTE: **2748** Nº DE IDENT: **JOH-320** VIGENCIA: **12 MESES**

Inspección a metal limpio: Arenado  Limpieza Mecánica   
 Condiciones de Inspección: Desarmado  Armado   
 Ins. Líquidos penetrantes: coloreados  fluorescentes   
 Condiciones de Entrega: Desarmado  Armado

| EQUIPO UTILIZADO          | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|---------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| LÁMPARA UV                | 9078               | END 224-10        | 30/8/2010      | VER INT. UV       |
| MEDIDOR DE CAMPO          | GM 064             | NO APLICA         | NO APLICA      | NO APLICA         |
| MED. INT. LUZ V           | 070801317          | 06301             | 3/8/2022       | 3/8/2023          |
| MEDIDOR INT. LUZ UV       | AC49723            | 06302             | 3/8/2022       | 3/8/2023          |
| PENET. (SKL-WP) MAGNAFLUX | 20700201           | NO APLICA         | 1/9/2018       | 30/9/2023         |
| REVEL. (SKD-S2) MAGNAFLUX | 20700201           | NO APLICA         | 1/9/2018       | 30/9/2023         |
| LIMP. (SKD-S5) MAGNAFLUX  | 20700201           | NO APLICA         | 1/9/2018       | 30/9/2023         |
| FLUOR (ZL-60D) MAGNAFLUX  | 20700201           | NO APLICA         | 1/9/2018,      | 30/9/2023,        |

### DETALLE DE INSPECCIÓN

|                       | APTO                                | NO APTO                  |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Detección de Fisuras  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado de cuerpo      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ESTADO DE CONTRAPESOS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Aprobación según procedimiento Nº PO 02 ASTM E165

**SI**

### DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D. S.R.L.  
 MANSILLA HUGO GASTON  
 Op. NII U.S. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN



# INFORME DE I.N.D

Nº 13.670

HOJA 2 de 2

## BIELAS

PROCEDIMIENTO: PO 02

CLIENTE: JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.

FECHA

10

05

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE

MOTOR: L 7042 GL

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



GM E.N.D. S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
Op. NII U.S. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com