

**INFORME DE I.N.D****Nº 13.686**

HOJA 1 de 1

ELEVADOR DE VARILLAS

W.O.

PROCEDIMIENTO: **PO 19**☒CLIENTE: **MACRICO S.R.L.**

FECHA

17

05

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐EQUIPO: **#08**

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.MARCA: **FADAC**

MODELO

-

DIÁMETRO

1" ØNº PARTE: **2776**

IDENT Nº

6756

VIGENCIA

6 MESESNº SERIE: **-**

CAPACIDAD

25 TON

Inspección a metal limpio:

Arenado

☒

Limpieza Mecánica

☐

Condiciones de Inspección:

Desarmado

☒

Armado

☐

Inspección con partículas:

Secas

☐

Húmedas

☒

Condiciones de Entrega:

Desarmado

☒

Armado

☐

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/9/2022	8/9/2023
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2022	8/9/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2022.	8/9/2023,
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025


DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	☒	☐
Diámetro Nominal	☒	☐
Plato	☒	☐
Sistema de Traba	☒	☐
Pernos	☒	☐
Asa	☒	☐



Aprobación según procedimiento Nº PO 19 API 8 A, B, C

SI**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**


GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. III US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com