



INFORME DE I.N.D

Nº 13.715

HOJA 1 de 2

VACTOR

PROCEDIMIENTO: **PO 31** CLIENTE: **VIENTOS EL SUR SRL** FECHA: **02 06 2023**

PRÁCTICA DEL CLIENTE Nº PARTE: **2.368** LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE GM END S.R.L.**

MARCA: **SCANIA** MODELO: **P 410** CAPACIDAD: **15000 lts**

INTERNO: **707** DOMINIO: **OYP 418** VIGENCIA: **12 MESES**

Inspección a metal limpio: Arenado Limpieza Mecánica
 Inspección con Ultrasonido: Falla Espesor
 Inspección por Partículas Mag. Húmedas Secas
 Prueba de Estanqueidad: Si No
 Prueba Hidráulica: Presión de Prueba

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2022	8/5/2025
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2022,	8/9/2023,
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN


DESCRIPCIÓN	APTO	
	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Casquete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Hermeticidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN:							
PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	6,6	6,5	6,6	6,6	6,6	6,5	6,5
2	6,5	6,6	6,5	6,5	6,5	6,6	6,5
3	6,7	6,7	6,5	6,4	6,4	6,7	6,4
4	6,7	6,7	6,5	6,5	6,6	6,7	6,5
5	6,7	6,7	6,4	6,6	6,5	6,4	6,4
6	6,5	6,6	6,4	6,4	6,6	6,5	6,4
7	6,6	6,8	6,5	6,4	6,5	6,6	6,4
8	6,5	6,8	6,6	6,5	6,4	6,7	6,5
9	6,6	6,7	6,7	6,6	6,4	6,6	6,4

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS


 GM E.N.D S.R.L.
 MANSILLA HUGO GASTON
 Op. VII US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº _____
 FECHA PUESTA EN VIGENCIA _____



INFORME DE I.N.D

Nº 13.715

HOJA 2 de 2

VACTOR

PROCEDIMIENTO: PO 31

CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL

FECHA

02 06 2023


PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

2.368

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



[Signature]
GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NII US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com