



## INFORME DE I.N.D

Nº 13.827

HOJA 1 de 2

## CISTERNA DE ABASTECIMIENTO

PROCEDIMIENTO: PO 31

☒

CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL

FECHA

21

06

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

Nº PARTE

2.368

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.

MARCA:

MILEI

MODELO:

N/A

CAPACIDAD:

25000 LTS

INTERNO:

908.

DOMINIO:

ONQ 583

VIGENCIA:

12 MESES

Inspección a metal limpio:

Arenado

☐

Limpieza Mecánica

☒

Inspección con Ultrasonido

Falla

☐

Espesor

☒

Inspección por Partículas Mag.

Húmedas

☐

Secas

☒

Prueba de Estanqueidad

Si

☐

No

☒

Prueba Hidráulica

Presión de Prueba

N/A

| EQUIPO UTILIZADO    | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| YUGO                | 0586               | 5864              | 8/9/2022       | 8/9/2023          |
| EQUIPO UT           | 060913/2           | 06300             | 8/9/2022       | 8/9/2023          |
| MEDIDOR INT. LUZ UV | AC49723            | 06302             | 8/9/2022       | 8/9/2023          |
| PARTICULAS S/H      | 1701005785         | 049552000190002   | 8/9/2022.      | 8/9/2023.         |
| MASA PATRON         | 864                | 06303             | 8/9/2022       | 8/9/2023          |

## DETALLE DE INSPECCIÓN


| DESCRIPCIÓN            | APTO                                | NO APTO                  |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Detección de Fisuras   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado de Cuerpo       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado de Casquete     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado de Tornamesa    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado de Perno Rey    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado de Hermeticidad | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

SI

## DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

|                                                                                                                                                      |                            |                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| <br>GM E.N.D S.R.L.<br>MANSILLA HUGO GASTON<br>Op./NII US. PM. LP |                            | PRECINTO Nº              |  |
|                                                                                                                                                      |                            | FECHA PUESTO EN VIGENCIA |  |
|                                                                                                                                                      |                            |                          |  |
| FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.                                                                                                                         | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN |                          |  |

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



## INFORME DE I.N.D

Nº 13.827

HOJA 2 de 2

## CISTERNA DE ABASTECIMIENTO

PROCEDIMIENTO: PO 31

☒

CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL

FECHA

21

06

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE


☐

Nº PARTE

2.368


LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



## MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN: mm

| PUNTO | CASQUETE A | CASQUETE B | S1  | S2  | S3  | S4  | ESPESOR MÍNIMO |
|-------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 1     | 6,3        | 6,4        | 5,9 | 6,1 | 6,0 | 5,8 | 5,8            |
| 2     | 6,5        | 6,3        | 6,0 | 6,1 | 5,8 | 5,9 | 5,8            |
| 3     | 6,6        | 5,8        | 5,8 | 6,0 | 5,9 | 6,0 | 5,9            |
| 4     | 6,0        | 6,1        | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,8 | 5,6            |
| 5     | 6,4        | 6,1        | 6,1 | 5,8 | 6,0 | 5,7 | 5,7            |
| 6     | 6,5        | 5,9        | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,9            |
| 7     | 6,4        | 6,1        | 6,0 | 6,0 | 5,8 | 6,0 | 5,8            |
| 8     | 6,6        | 6,0        | 5,9 | 6,0 | 5,9 | 6,0 | 5,9            |
| 9     | 6,6        | 6,0        | 5,9 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 5,7            |



MARCA

JOST

CAPACIDAD

60 TON

Nº IDENT.

908.

DIÁMETRO

50,0 mm

APROBADO

SI

☒

NO

GM END S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
Op. NII US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com