

	INFORME DE I.N.D		Nº 13.892	
	PERNO DE ENGANCHE		HOJA 1 de 1	


PROCEDIMIENTO: PO 34	☒	CLIENTE: CAM SRL	FECHA	08	06	2023
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	Nº PARTE: 2.588	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE		
MARCA: JOST		DOMINIO: AD 137 AY	Nº DE PIEZA	137.		
INTERNO: CS-12		DIAMETRO: 50,5 Ø	VIGENCIA:	12 MESES		

Inspección a metal limpio:	Arenado ☐	Limpieza Mecánica ☒
Condiciones de Inspección:	Desarmado ☐	Armado ☒
Inspección con partículas:	Secas ☒	Humedas ☐
Condiciones de Entrega:	Desarmado ☐	Armado ☒

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2022	8/9/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2022,	8/9/2023,
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	☒	☐
Estado de Cuerpo	☒	☐
Estado de Tornamesa	☒	☐
Estado de Perno rey	☒	☐





MARCA: **JOST**

CAPACIDAD: **65 TON**

Nº IDENT.: **137.**


DIÁMETRO: **50,5**

APROBADO: SI ☒ NO ☐



Aprobación según procedimiento Nº PO 34 ASME V
SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/ NII US. PM. LP		PRECINTO Nº		
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN		

	INFORME DE I.N.D		Nº 13.892 HOJA 2 de 2	
	PERNO DE ENGANCHE			
PROCEDIMIENTO: PO 34	☒	CLIENTE: CAM SRL	FECHA	08 06 2023
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	Nº PARTE 2.588	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE
		PRECINTO Nº		
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN		

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com