



INFORME DE I.N.D

Nº 14.011

HOJA 1 de 2

BIELAS

PROCEDIMIENTO: PO 02 ☒ CLIENTE: JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L. FECHA: 20 07 2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE ☐ CIA: 3945 LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE

MARCA: GUASCOR MOTOR: FG 180 PROPIETARIO: PAE
Nº PARTE: 2397 Nº DE IDENT: JOH-319 VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio: Arenado ☐ Limpieza Mecánica ☒
Condiciones de Inspección: Desarmado ☒ Armado ☐
Ins. Líquidos penetrantes: coloreados ☐ fluorescentes ☒
Condiciones de Entrega: Desarmado ☒ Armado ☐

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2022	3/8/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2022	3/8/2023
PENET. (SKL-WP) MAGNAFLUX	20700201	NO APLICA	1/9/2018	30/9/2023
REVEL. (SKD-S2) MAGNAFLUX	20700201	NO APLICA	1/9/2018	30/9/2023
LIMP. (SKD-S5) MAGNAFLUX	20700201	NO APLICA	1/9/2018	30/9/2023
FLUOR (ZL-60D) MAGNAFLUX	20700201	NO APLICA	1/9/2018,	30/9/2023,

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	☒	☐
Estado de cuerpo	☒	☐
ESTADO DE CONTRAPESOS	☒	☐



Aprobación según procedimiento Nº PO 02 ASTM E165

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NII U.S. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com