



INFORME DE I.N.D

Nº 14.017

HOJA 1 de 2

CINTA DE FRENO TBOR PRINCIPAL


PROCEDIMIENTO: PO 15	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA: 20 07 2023
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: #09	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.
MARCA: CARWELL	MODELO: -	DIAMETRO: 1/4" X 7 7/8"	
Nº PARTE: 2311	IDENT Nº: 09-102/09-103	VIGENCIA: 12 MESES	

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2022	8/9/2023
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2022	8/9/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2022.	8/9/2023,
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

		APTO	NO APTO
Detección de Fisuras		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPESORES EN CAMPANAS (mm)			
CAMPANA 1		CAMPANA 2	
e MIN	mm	e MIN	mm
CINTAS DE FRENO			
Ultrasonido de Areas Extremas (mm)			
CINTA 1		CINTA 2	
6,3	6,2	6,2	6,3
6,2	6,3	6,2	6,3
6,2	6,3	6,3	6,3
6,3	6,3	6,2	6,2



Aprobación según procedimiento Nº PO 15 API 8 A, B, C	SI
---	-----------

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. N.º US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 14.017

HOJA 2 de 2

SISTEMA DE FRENOS PRINCIPAL

PROCEDIMIENTO: PO 15

CLIENTE:

MACRICO S.R.L.

FECHA

20

07

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO:

#09

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA KUCO GASTON
Op. NII US / PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com