


	INFORME DE I.N.D		Nº 14.018 HOJA 1 de 2																																														
	PORTAVOLQUETE																																																
PROCEDIMIENTO: PO 01	☒	CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL	FECHA:	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>21</td> <td>07</td> <td>2023</td> </tr> </table>	21	07	2023																																										
21	07	2023																																															
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: 739	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.																																														
MARCA: FORD	MODELO: CARGO 1729	DOMINIO: AC 863 SX																																															
Nº PARTE: 2313	IDENT Nº: 739	VIGENCIA: 12 MESES																																															
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Inspección a metal limpio:</td> <td style="width: 33%;">Arenado ☒</td> <td style="width: 33%;">Limpieza Mecánica ☐</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Inspección:</td> <td>Desarmado ☐</td> <td>Armado ☒</td> </tr> <tr> <td>Inspección con partículas:</td> <td>Secas ☒</td> <td>Húmedas ☐</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Entrega:</td> <td>Desarmado ☐</td> <td>Armado ☒</td> </tr> </table>					Inspección a metal limpio:	Arenado ☒	Limpieza Mecánica ☐	Condiciones de Inspección:	Desarmado ☐	Armado ☒	Inspección con partículas:	Secas ☒	Húmedas ☐	Condiciones de Entrega:	Desarmado ☐	Armado ☒																																	
Inspección a metal limpio:	Arenado ☒	Limpieza Mecánica ☐																																															
Condiciones de Inspección:	Desarmado ☐	Armado ☒																																															
Inspección con partículas:	Secas ☒	Húmedas ☐																																															
Condiciones de Entrega:	Desarmado ☐	Armado ☒																																															
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9078</td> <td>END 224-10</td> <td>30/8/2010</td> <td>VER INT. UV</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>0586</td> <td>5864</td> <td>8/9/2022</td> <td>8/9/2023</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>8/9/2022</td> <td>8/9/2023</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td>070801317</td> <td>06301</td> <td>8/9/2022</td> <td>8/9/2023</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC49723</td> <td>06302</td> <td>8/9/2022</td> <td>8/9/2023</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>1701005785</td> <td>049552000190002</td> <td>8/9/2022</td> <td>8/9/2023</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td>864</td> <td>06303</td> <td>8/9/2022</td> <td>8/9/2023</td> </tr> </table>					EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV	YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/9/2022	8/9/2023	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2022	8/9/2023	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023	PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2022	8/9/2023	MASA PATRON	864	06303	8/9/2022	8/9/2023
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																													
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV																																													
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023																																													
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/9/2022	8/9/2023																																													
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																													
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2022	8/9/2023																																													
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023																																													
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2022	8/9/2023																																													
MASA PATRON	864	06303	8/9/2022	8/9/2023																																													
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">APTO</th> <th style="text-align: center;">NO APTO</th> </tr> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Cadena</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Planchuela</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Anclaje</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Grampa</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Soldadura</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>						APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	X		Estado de Cadena	X		Estado de Planchuela	X		Estado de Anclaje	X		Estado de Grampa	X		Estado de Soldadura	X																									
	APTO	NO APTO																																															
Detección de Fisuras	X																																																
Estado de Cadena	X																																																
Estado de Planchuela	X																																																
Estado de Anclaje	X																																																
Estado de Grampa	X																																																
Estado de Soldadura	X																																																
																																																	
Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709			SI																																														
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																	
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP			PRECINTO Nº																																														
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																														
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																													

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 14.018

HOJA 2 de 2

PORTAVOLQUETE

PROCEDIMIENTO: PO 01

☒

CLIENTE:

VIENTOS DEL SUR SRL

FECHA

21

07

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐


EQUIPO:

739

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.




GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NII US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com