


	INFORME DE I.N.D		Nº 14.030 HOJA 1 de 1									
	MANGUEROTE											
PROCEDIMIENTO: PO 45	☒	CLIENTE: CAM SRL	FECHA:	24 07 2023								
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE								
MARCA: ECOFLEX	DIÁMETRO: 2"	LONGITUD: 7,10 MTS										
Nº PARTE: 2453	IDENT Nº: 03.	VIGENCIA: 12 MESES										
Inspección a metal limpio: Arenado ☐ Limpieza Mecánica ☒ Prueba de Estanqueidad: Si ☒ No ☐ Prueba Hidráulica: Presión de Prueba: 3.000 PSI ☐												
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO								
BOOSTER HIDRO NEUMÁTICO	GM001	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA								
MANÓMETRO	GM-M03	01660	8/8/2022	8/8/2023								
DETALLE DE INSPECCIÓN												
DESCRIPCIÓN	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">APTO</th> <th style="width: 50%;">NO APTO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>	APTO	NO APTO	X		X		X				
APTO	NO APTO											
X												
X												
X												
Aprobación según procedimiento Nº PO 45 ASME V - B 31.3 - API 570		SI										
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS												
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. MII US. PM. LP		PRECINTO Nº _____ FECHA PUESTA EN VIGENCIA _____										
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN										