



INFORME DE I.N.D

Nº 14.039

HOJA 1 de 2

CAMIÓN GUINCHE

PROCEDIMIENTO: PO 36 CLIENTE: MAXICON S.R.L. FECHA 24 07 2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE EQUIPO: 696 LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.

MARCA: MERCEDEZ BENZ MODELO: ACTRONIC 4844 DOMINIO AD 176 JQ

Nº PARTE: 2421 IDENT Nº: 696 VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2022	3/8/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2022	3/8/2023
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-18	jul-23.
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	Nº SERIE	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cola de Zorro	696-6	<input checked="" type="checkbox"/>	
Socket	696-7	<input checked="" type="checkbox"/>	
Gancho Doble	NO POSEE		
Estaquera Principal	696-1/2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Estaquera Auxiliar	NO POSEE		
Porta Estaquera	696-3/4		
Base de Malacate	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	
Defensa de Malacate	696-5	<input checked="" type="checkbox"/>	
Soporte de Rolo	NO POSEE	<input checked="" type="checkbox"/>	



Aprobación según procedimiento Nº PO 36 ASME V - DIV. 1

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. MII US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA



INFORME DE I.N.D

Nº 14.039

HOJA 2 de 2

CAMIÓN GUINCHE

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 36

CLIENTE:

MAXICON S.R.L.

FECHA

24 07 2023


PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO:

694

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



GM END S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. N° U.S. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com