

**INFORME DE I.N.D**Nº **14.074**

HOJA 1 de 2

**EQUIPO DE VACÍO**PROCEDIMIENTO: **PO 31** CLIENTE: **CAM SRL**

FECHA

**07 08 2023**PRÁCTICA DEL CLIENTE Nº PARTE **2.439**LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**MARCA: **FORD**MODELO: **CARGO 1723**CAPACIDAD: **9 M3**INTERNO: **268**DOMINIO: **AD 241 OQ**VIGENCIA: **12 MESES**

Inspección a metal limpio:

Arenado Limpieza Mecánica 

Inspección con Ultrasonido

Falla Espesor 

Inspección por Partículas Mag.

Húmedas Secas 

Prueba de Estanqueidad

Si No 

Prueba Hidráulica

Presión de Prueba

N/A

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2022	8/9/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2022,	8/9/2023,
MASA PATRON	864	06303	8/9/2022	8/9/2023

**DETALLE DE INSPECCIÓN**

DESCRIPCIÓN	APTO	
	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de Cuerpo	X	
Estado de Casquete	X	
Estado de Hermeticidad	X	

**MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN:**

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPEOR MÍNIMO
1	6,4	6,1	6,6	6,7	6,8	6,8	6,6
2	6,5	6,1	6,6	6,5	6,8	6,6	6,6
3	6,6	6,2	6,7	6,5	6,6	6,7	6,5
4	6,6	6,3	6,7	6,6	6,8	6,7	6,6
5	6,6	6,0	6,6	6,6	6,7	6,8	6,6
6	6,5	6,2	6,8	6,7	6,7	6,8	0,7
7	6,6	6,3	6,8	6,5	6,7	6,6,6	6,7
8	6,5	6,3	6,7	6,6	6,5	6,6	6,5
9	6,4	6,3	6,7	6,6	6,6	6,7	6,6

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

**SI****DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

GM E.N.D.S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
Op. NII US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



**INFORME DE I.N.D**

**Nº 14.074**

HOJA 2 de 2

**EQUIPO DE VACÍO**

PROCEDIMIENTO: **PO 31**



CLIENTE: **CAM SRL**

FECHA: **26 06 2023**

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE: **2.439**

LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**



*(Signature)*  
 GM E.N.D. S.R.L.  
 MANSILLA HUGO GASTON  
 Op. NII US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

*(Signature)*

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº \_\_\_\_\_  
 FECHA PUESTA EN VIGENCIA \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

FIRMA - ACLARACIÓN