



INFORME DE I.N.D

Nº 14.101

HOJA 1 de 1

PERNO DE ENGANCHE

PROCEDIMIENTO: PO 34 CLIENTE: VIENTOS DEL SUR SRL FECHA 21 08 2023PRÁCTICA DEL CLIENTE Nº PARTE: 2.332 LUGAR DE INSPECCIÓN: LOCACIÓN

MARCA: SALTO DOMINIO AD 449 IL Nº DE PIEZA #929


INTERNO: 929 DIAMETRO 50,1 mm VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2022	8/9/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2022,	8/9/2023,
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	
Estado de Mesa	<input checked="" type="checkbox"/>	
Estado de Perno rey	<input checked="" type="checkbox"/>	



MARCA	JOST
CAPACIDAD	65 TON
Nº IDENT.	#929
DIÁMETRO	50,1 mm
APROBADO	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Aprobación según procedimiento Nº PO 34 ASME V

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. M/US. PM. LP		PRECINTO Nº		
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		
		FIRMA - ACLARACIÓN		