



# INFORME DE I.N.D

Nº 13.753

HOJA 1 de 2

## EQUIPO DE VACÍO

PROCEDIMIENTO: <b>PO 31</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>VIENTOS EL SUR SRL</b>	FECHA: 14 / 06 / 2023
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	Nº PARTE: <b>2.544</b>	LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE CLIENTE</b>
MARCA: <b>CARGO</b>	MODELO: <b>1723</b>	CAPACIDAD: <b>9000 LTS</b>	
INTERNO: <b>745</b>	DOMINIO: <b>AD 449 IX</b>	VIGENCIA: <b>12 MESES</b>	

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input type="checkbox"/>
Inspección con Ultrasonido	Falla	<input type="checkbox"/>	Espesor	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección por Partículas Mag.	Húmedas	<input type="checkbox"/>	Secas	<input type="checkbox"/>
Prueba de Estanqueidad	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Prueba Hidráulica	Presión de Prueba	N/A		

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2022	8/9/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2022,	8/9/2023,
MASA PATRON	864	06303	8/9/2022	8/9/2023

### DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Casquete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Hermeticidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




### MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	6,5	6,5	6,6	6,6	6,4	6,6	6,4
2	6,4	6,4	6,6	6,7	6,6	6,6	6,4
3	6,6	6,3	6,4	6,5	6,5	6,7	6,4
4	6,5	6,4	6,6	6,5	6,6	6,5	6,4
5	6,3	6,5	6,5	6,4	6,5	6,5	6,5
6	6,4	6,5	6,7	6,4	6,5	6,6	6,5
7	6,5	6,6	6,6	6,4	6,5	6,4	6,6
8	6,4	6,5	6,5	6,5	6,6	6,4	6,5
9	6,5	6,4	6,3	6,6	6,5	6,5	6,5

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

**SI**

### DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. III US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



**INFORME DE I.N.D**

Nº **13.753**

HOJA 2 de 2

**EQUIPO DE VACÍO**

PROCEDIMIENTO: **PO 31**


CLIENTE: **VIENTOS EL SUR SRL**

FECHA: 14 06 2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**



*[Signature]*  
 GM E.N.D S.R.L.  
 MANSILLA HUGO GASTON  
 Op/NII US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com