

	INFORME DE I.N.D		Nº 14.137	
	QUINTA RUEDA		HOJA 1 de 1	

PROCEDIMIENTO: PO 34	☒	CLIENTE: CAM SRL	FECHA:	25	08	2023
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	Nº PARTE: 2.487	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.		
MARCA: JOST		DOMINIO: AF 001 VR	Nº DE PIEZA:	3128241052B2		
INTERNO: 318		CAPACIDAD: 65000 KG	VIGENCIA:	12 MESES		

Inspección a metal limpio:	Arenado ☐	Limpieza Mecánica ☒
Condiciones de Inspección:	Desarmado ☐	Armado ☒
Inspección con partículas:	Secas ☒	Húmedas ☐
Condiciones de Entrega:	Desarmado ☐	Armado ☒

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2022	8/9/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2022,	8/9/2023,
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025


DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	☒	☐
Estado de Cuerpo	☒	☐
Estado de Tornamesa	☒	☐
Estado Corrugado	☒	☐




Aprobación según procedimiento Nº PO 34 ASME V	SI
--	----

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. N.º US. PM. LP	PRECINTO Nº	
	FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN