



INFORME DE I.N.D

Nº 14.175

HOJA 1 de 2

PORTAVOLQUETE

PROCEDIMIENTO: PO 01	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: VIENTOS DEL SUR SRL	FECHA: 01 / 09 / 2023
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: 283	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.
MARCA: FORD	MODELO: CARGO 1722	DOMINIO: GKZ 859	
Nº PARTE: 2350	IDENT Nº: 716	VIGENCIA: 12 MESES	

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2022	3/9/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	3/9/2023
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	sep-22	sep-23
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cadena	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Planchuela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Anclaje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Grampa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Soldadura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 G.M.E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. N° 1 US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 14.175

HOJA 2 de 2

PORTAVOLQUETE

PROCEDIMIENTO: PO 01

CLIENTE:

VIENTOS DEL SUR SRL

FECHA

01

09

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO:

716

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



[Signature]
GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. M/ US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN