E.N.D			INFORME DE I.N.D				№ 14.215 HOJA 1 de 2					
PROCEDIMIENTO: PO 02		х	CLIENTE: JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L. FECHA			A 07 09 2023						
PRÁCTICA DEL CLIENTE			CIA: 4543		LUGAR DE INSPECCIÓN:		N: BASE CLIENTE					
MARCA:	MARCA: GUASCOR			MOTOR FG 240 PROPIETARI) PAE					
Nº PARTE	2466		Nº DE IDENT	JOH-329	VI	GENCIA	12 MESES					
Inspección a metal limpio:			Arenado	Limpie	za Mecánica		х					
Condiciones de Inspección:			Desarmado	X Armad	o							
Ins. Liquidos penetrantes:			coloreados	floured	ecentes X		X					
Condicio	ones de Entrega:		Desarmado	X Armado								
	UTILIZADO	Nº C	E SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRA		F. DE VENCIMIENTO					
LÁMPARA UV			9078	END 224-10	30/8/201		VER INT. UV					
MEDIDOR DE C			GM 064 070801317	NO APLICA 06301	NO APLIC 27/12/20		NO APLICA 27/12/2023					
MEDIDOR INT.			AC49723	40560	27/12/2022		27/12/2023					
	P) MAGNAFLUX		20700201	NO APLICA	1/9/201		30/9/2023					
REVEL. (SKD-S2 LIMP. (SKD-S5)			20700201 20700201	NO APLICA NO APLICA	1/9/201 1/9/201		30/9/2023 30/9/2023					
FLUOR (ZL-60D			20700201	NO APLICA	1/9/201		30/9/2023,					
Detección de Fisuras X												
Apro	bación según pr	oced	imiento № PC	02 ASTM E165	SI							
	DETALLE	DE	TAREAS REA	ALIZADAS - OBSERVA	ACIONES - C	COMEN	TARIOS					
41/												
				PRECINTO Nº								
GM E-MD S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI/US. PM. LP					FECHA PUEST		1					
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FIRMA CI	LIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN							

		INFORME DE I.N.D				№ 14.215 HOJA 2 de 2				
E.N.D		BIELAS								
PROCEDIMIENTO: PO (02 X	CLIENTE: JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L. FECHA				07	09	2023		
PRÁCTICA DEL CLIENTE		MOTOR: L 7042 GSI		LUGAR DE INSPECCIÓN:		BASE CLIENTE		NTE		
/ /										
				PRECINTO Nº						
				FECHA PUESTA	A EN VIGENO	CIA				
GM E A D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTO Op. NII JS. PM. LP	N									
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN F			FIRMA - ACL	FIRMA - ACLARACIÓN				