


	INFORME DE I.N.D		Nº 14.231																																																								
	CISTERNA DE ABASTECIMIENTO		HOJA 1 de 2																																																								
PROCEDIMIENTO: PO 31	☒	CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL	FECHA:	12 / 09 / 2023																																																							
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	Nº PARTE: 2.475	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.																																																							
MARCA: LOS PRIMOS	MODELO: -	CAPACIDAD: 25000 LTS																																																									
INTERNO: 338.	DOMINIO: OMQ 580	VIGENCIA: 12 MESES																																																									
Inspección a metal limpio: Arenado ☐ Limpieza Mecánica ☒ Inspección con Ultrasonido Falla ☐ Espesor ☒ Inspección por Partículas Mag. Húmedas ☐ Secas ☒ Prueba de Estanqueidad Si ☐ No ☒ Prueba Hidráulica Presión de Prueba N/A																																																											
<table><thead><tr><th>EQUIPO UTILIZADO</th><th>Nº DE SERIE / LOTE</th><th>Nº DE CERTIFICADO</th><th>F. CALIBRACIÓN</th><th>F. DE VENCIMIENTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>LÁMPARA UV</td><td>9296</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT.</td><td>-</td></tr><tr><td>YUGO</td><td>303</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT.</td><td>-</td></tr><tr><td>EQUIPO UT</td><td>20200054198</td><td>40562</td><td>27/12/2022</td><td>27/12/2023</td></tr><tr><td>EQUIPO UT</td><td>5020634</td><td>45945</td><td>31/07/2023</td><td>31/07/2024</td></tr><tr><td>BOBINA AC-DC</td><td>17052908</td><td>06299</td><td>08/05/2020</td><td>08/05/2025</td></tr><tr><td>MEDIDOR DE CAMPO</td><td>GM 064</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>MED. INT. LUZ V</td><td>070801317</td><td>40561</td><td>27/12/2022</td><td>27/12/2023</td></tr><tr><td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td><td>AC 49723</td><td>40560</td><td>27/12/2022</td><td>27/12/2023</td></tr><tr><td>PARTICULAS S/H</td><td>2101005648</td><td>NO APLICA</td><td>jun-2021</td><td>jun-2026</td></tr><tr><td>MASA PATRÓN</td><td>864</td><td>06303</td><td>1/8/2023</td><td>1/8/2024</td></tr></tbody></table>					EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	EQUIPO UT	20200054198	40562	27/12/2022	27/12/2023	EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024	BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026	MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																																							
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																							
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																							
EQUIPO UT	20200054198	40562	27/12/2022	27/12/2023																																																							
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024																																																							
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025																																																							
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																							
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023																																																							
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023																																																							
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026																																																							
MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024																																																							
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																											
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																																									
Detección de Fisuras	X																																																										
Estado de Cuerpo	X																																																										
Estado de Casquete	X																																																										
																																																											
Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII			SI																																																								
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																											
NO SE VERIFICA TORQUE DE BULONES DE PERNO REY																																																											
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NIV. US. PM. LP		PRECINTO Nº																																																									
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																									
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN																																																										



INFORME DE I.N.D

Nº 14.231

HOJA 2 de 2

CISTERNA DE ABASTECIMIENTO

PROCEDIMIENTO: PO 31

☒

CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL

FECHA

12

9

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE


☐

Nº PARTE

2.475


LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN: mm

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	5,9	5,7	6,2	6,4	6,2	6,4	6,2
2	6,1	5,9	6,4	6,5	6,3	6,4	6,3
3	6,0	5,4	6,5	6,3	6,2	6,5	6,2
4	5,9	5,6	6,6	6,3	6,4	6,6	6,3
5	5,9	5,9	6,6	6,5	6,4	6,6	6,4
6	5,8	5,7	6,5	6,5	6,5	6,6	6,5
7	6,0	5,7	6,6	6,5	6,6	6,6	6,5
8	6,0	5,7	6,5	6,6	6,5	6,5	6,5
9	6,1	5,8	6,4	6,5	6,3	6,5	6,3



MARCA

JOST

CAPACIDAD

65 TONELADAS

Nº IDENT.

#338-1

DIÁMETRO

50,9 mm

APROBADO

SI

☒

NO

☐GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. III US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA