



INFORME DE I.N.D

Nº 14.233

HOJA 1 de 1

CIGÜEÑAL

PROCEDIMIENTO: PO 02 CLIENTE: JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L. FECHA 12 09 2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE CIA: 4426 LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE

MARCA: GUASCOR MOTOR FG 240 PROPIETARIO PAE

Nº PARTE 2476 Nº DE IDENT JOH-331 VIGENCIA 12 MESES

Inspección a metal limpio: Arenado Limpieza Mecánica

Condiciones de Inspección: Desarmado Armado

Ins. Liquidos penetrantes: coloreados flourecentes

Condiciones de Entrega: Desarmado Armado

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	27/12/2022	27/12/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	40560	27/12/2022	27/12/2023
PENET. (SKL-WP) MAGNAFLUX	20700201	NO APLICA	1/9/2018	30/9/2023
REVEL. (SKD-S2) MAGNAFLUX	20700201	NO APLICA	1/9/2018	30/9/2023
LIMP. (SKD-S5) MAGNAFLUX	20700201	NO APLICA	1/9/2018	30/9/2023
FLUOR (ZL-60D) MAGNAFLUX	20700201	NO APLICA	1/9/2018,	30/9/2023,

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	
Estado de cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	
Estado de Contrapeso	<input checked="" type="checkbox"/>	



Aprobación según procedimiento Nº PO 02 ASTM E165

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM END S.R.L.
MANSILLA/HUGO GASTON
Op. M/ US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN