		INFORME DE I.N.D					<b>Nº 14.268</b> HOJA 1 de 4	
E.N.D		МОТОВОМВА						
PROCEDIMIENTO: PO 4	5 x	CLIENTE: CAM SRL FECH		FECHA	21 09 2023			
PRÁCTICA DEL CLIENTE		Nº PARTE		2.907		L. DE INS	SPECCIÓN:	BASE CLIENTE
MARCA: IVECO		MODELO:		170 E 28		CA	PACIDAD:	9 M3
INTERNO: 335		DOMINIO:		AF 940 BW	I	VIC	GENCIA:	12 MESES
Inspección a metal limp	io:	Arenado	Г	]	Limpie	eza Mecáni	ca X	1
Insp. Us Cisterna X		Cisterna		Linea			Falla	Espesor X
Prueba de Estanqueidad Ciste Prueba Hidraulica	na	9	Sí		No			
Valvula de	e Segurida	d	I X I				200 BAR 140 BAR	
Li	nea		Presión de Diseño			0 3	000 PSI	
			Presión de Prueba		<u> </u>	500 PSI 500 PSI		
	uerote		Presión de Prueba			а 3	000 PSI	
EQUIPO UTILIZADO LÁMPARA UV YUGO		9296 303	N°	NO APLICA	ADO	CALIBR	BRACIÓN ACIÓN INT. ACIÓN INT.	F. DE VENCIMIENTO
EQUIPO UT		0054198		40562		27/1	12/2022	27/12/2023 31/07/2024
BOBINA AC-DC	17	052908		45945 06299			05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO MED. INT. LUZ V		M 064 801317		NO APLICA 40561		NO APLICA 27/12/2022		NO APLICA 27/12/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV PARTICULAS S/H		49723 1005648		40560 NO APLICA			12/2022 n-2021	27/12/2023 jun-2026
MASA PATRÓN	2.10	864		06303			3/2023	1/8/2024
		APTO APT						
Detección de Fisuras		х						
Medicion de Espesore	S	х	0		-	10	03	
Prueba Hidraulica Estado de Valvulas		X					•	
Estado de Retencione	es							
Estado de Retenciones X								
Aprob según procedimiento № PO 45 ASME V - B 31.3 - API 570								
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS								
						PRECINTO		ļ
GMENTIS R.L. MANSILLA HUGO GASTON OP. NIIVIS. PM. LP	_					FECHA PU	ESTA EN VIG	G.
FIRMA OPÉRADOR GM END S.R.L. FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN FIRMA - ACLARACIÓN				ACLARACIÓN				

TIRSO LOPEZ № 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com

## INFORME DE I.N.D

14.268

2 de 4

HOJA

21

#### **MOTOBOMBA**

PROCEDIMIENTO:

PO 45

CLIENTE:

CAM SRL

FECHA

09 2023


PRÁCTICA DEL CLIENTE


Nº PARTE

2.907

L. DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE





	MEDICÍON DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN: mm							
PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	<b>S1</b>	S2	<b>S3</b>	ESP. MÍNIMO		
1	6,4	6,4	6,4	6,3	6,4	6,3		
2	6,4	6,3	6,4	6,3	6,4	6,3		
3	6,5	6,4	6,3	6,4	6,3	6,3		
4	6,5	6,3	6,3	6,4	6,3	6,3		
5	6,5	6,3	6,3	6,4	6,2	6,2		
6	6,4	6,3	6,4	6,4	6,3	6,3		
7	6,4	6,4						
8	6,4	6,4						
9	6,6	6,5						





/ / /
/ GM E)A.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
WANGELLAN TOOL CACTON
Op. MI US. PM. LP
. //
•

PRECINTO Nº F. PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN FIRMA - ACLARACIÓN

PRÁCTICA DEL CLIENTE

#### **INFORMES DE I.N.D**

Nο 14.268

BASE CLIENTE

HOJA

#### **MOTOBOMBA**

PROCEDIMIENTO: PO 045 Х CLIENTE: **CAM SRL** 2.907 L. DE INSPECCIÓN:


Nº PARTE

FECHA 21

09 2023

3 de 4

MEDICÍON	DE ESPESOR	ES POR ULT	RASONIDO E	N: mm
	1	2	3	4
PLANO A	3,6	3,7	3,6	3,8
PLANO B	3,6	3,6	3,6	3,6
PLANO C	3,6	3,7	3,7	3,7
PLANO D	3,7	3,7	3,6	3,6
PLANO E	8,7	8,8	8,7	8,8
PLANO F	8,8	8,9	8,8	8,7
PLANO G	24,5	24,8	25,7	25,8
PLANO H	24,7	24,8	24,7	24,7
PLANO I	24,9	24,7	24,7	24,7



GM FM.D S.R.L. MANSYLL WHUGO GASTON Op. WII US. PM. LP

PRECINTO Nº F. PUESTA EN VIGENCIA

# E.N.D SRL

#### **INFORMES DE I.N.D**

Nº 14.268

09

**BASE CLIENTE** 

2023

HOJA 4 de 4

#### **MOTOBOMBA**

PROCEDIMIENTO: PO 045 X CLIENTE: CAM SRL FECHA 21

PRÁCTICA DEL CLIENTE № PARTE 2.907 L. DE INSPECCIÓN: B

ELEMENTO	NUMERO	PRESIÓN PHA	DIAMETRO	LONGUITUD	OBSERVACIONES
LINEA AUX	-	-	ı	-	
LINEA AUX	•	-	1	-	
MANGUEROTE	#014	3000 PSI	1"	15,00 MTS	MARCA ACOFLEX
VALVULA SEG.	#52304	140 BAR	1"	N/A	
MANGUEROTE	#015	3000 PSI	1"	15,00 MTS	MARCA ACOFLEX

#### **FOTO LINEA**

#### FOTO MANGUEROTE





### FOTO VALVULA





GM EN:D S.R.L. MANSHLLAHUGO GASTON Op. WI US. PM. LP FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. PRECINTO Nº F. PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com