



INFORME DE I.N.D

Nº 14.270

HOJA 1 de 2

EQUIPO DE VACÍO

PROCEDIMIENTO: **PO 31** CLIENTE: **VIENTOS EL SUR SRL** FECHA: **25 09 2023**

PRÁCTICA DEL CLIENTE Nº PARTE: **2.908** LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE GM END S.R.L.**

MARCA: **FORD** MODELO: **1722** CAPACIDAD: **9 M3**

INTERNO: **713** DOMINIO: **OZG 882** VIGENCIA: **12 MESES**

Inspección a metal limpio: Arenado Limpieza Mecánica
 Inspección con Ultrasonido: Falla Espesor
 Inspección por Partículas Mag. Húmedas Secas
 Prueba de Estanqueidad: Si No

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	2020054198	40562	27/12/2022	27/12/2023
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	Jun-2021	Jun-2026
MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
	Detección de Fisuras	X
Estado de Cuerpo	X	
Estado de Casquete	X	
Estado de Hermeticidad	X	



MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	6,5	5,8	6,3	6,2	6,6	6,2	6,0
2	6,5	5,9	6,3	6,3	6,6	6,2	6,2
3	6,5	5,9	6,4	6,3	6,2	6,3	6,2
4	6,4	6,0	6,4	6,2	6,2	6,3	6,2
5	6,4	6,1	6,3	6,2	6,3	6,3	6,2
6	6,6	6,1	6,3	6,4	6,3	6,4	6,3
7	6,6	5,9	6,3	6,4	6,5	6,4	6,3
8	6,5	5,9	6,3	6,4	6,5	6,3	6,3
9	6,4	5,8	6,2	6,2	6,5	6,3	6,2

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII **SI**

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D. S.R.L.
 MANSILLA HUGO GASTON
 Op. N.º US. PM. LP

PRECINTO Nº _____
 FECHA PUESTA EN VIGENCIA _____

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN FIRMA - ACLARACIÓN



INFORME DE I.N.D

Nº 14.270

HOJA 2 de 2

EQUIPO DE VACÍO

PROCEDIMIENTO: PO 31

CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL

FECHA

25 09 2023


PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

2.908

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



[Signature]
GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op/NII US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com