



INFORME DE I.N.D

Nº 14.346

HOJA 1 de 2

EQUIPO DE VACÍO

PROCEDIMIENTO: PO 31

☒

CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL

FECHA

19

10

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

Nº PARTE

2.940

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE

MARCA: IVECO

MODELO: CURSOR

CAPACIDAD:

9000 LTS

INTERNO: 758

DOMINIO: AC 863 RX

VIGENCIA:

12 MESES

Inspección a metal limpio:

Arenado

☐

Limpieza Mecánica

☒

Inspección con Ultrasonido

Falla

☐

Espesor

☒

Inspección por Partículas Mag.

Húmedas

☐

Secas

☐

Prueba de Estanqueidad

Si

☒

No

☐

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	20200054198	40562	27/12/2022	27/12/2023
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN

APTO

NO APTO

Detección de Fisuras

☒

Estado de Cuerpo

☒

Estado de Casquete

☒

Estado de Hermeticidad

☒

MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	6,3	6,2	6,3	6,3	6,3	6,4	6,3
2	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
3	6,2	6,3	6,2	6,3	6,4	6,3	6,2
4	6,3	6,4	6,2	6,3	6,2	6,2	6,2
5	6,4	6,4	6,3	6,2	6,3	6,4	6,2
6	6,3	6,3	6,4	6,2	6,3	6,4	6,2
7	6,3	6,4	6,4	6,4	6,3	6,3	6,3
8	6,4	6,3	6,4	6,3	6,2	6,2	6,2
9	6,4	6,4	6,3	6,4	6,4	6,2	6,2

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

SE OBSERVA BUEN FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS DE VACIO

GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NI/US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 14.346

HOJA 2 de 2

EQUIPO DE VACÍO

PROCEDIMIENTO: PO 31

☒

CLIENTE:

VIENTOS EL SUR SRL

FECHA

19

10

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE


☐

Nº PARTE

2.940

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. MII US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com