

**INFORME DE I.N.D**Nº **14.132**

HOJA 1 de 2

**PORTAVOLQUETE**PROCEDIMIENTO: **PO 01**  CLIENTE: **VIENTOS DEL SUR SRL** FECHA: 26 08 2023PRÁCTICA DEL CLIENTE  EQUIPO: 720 LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE GM END S.R.L.**MARCA: **FORD** MODELO: **CARGO 1723** DOMINIO: **AB 755 JY**Nº PARTE: **2456** IDENT Nº: **720** VIGENCIA: **12 MESES**

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2022	3/9/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	3/9/2023
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	sep-22	sep-23
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025


**DETALLE DE INSPECCIÓN**

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cadena	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Planchuela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Anclaje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Grampa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Soldadura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709

**SI****DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

  
GM E.N.D S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
Op. NI US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



# INFORME DE I.N.D

Nº 14.132

HOJA 2 de 2

## PORTAVOLQUETE

PROCEDIMIENTO: PO 01

CLIENTE: VIENTOS DEL SUR SRL

FECHA: 26 08 2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO: 720

LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.



*[Signature]*  
GM E.N.D S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
Op. M/ US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN