

**INFORME DE I.N.D**Nº **14.420**

HOJA 1 de 2

EQUIPO DE VACÍOPROCEDIMIENTO: **PO 31** CLIENTE: **CAM SRL**FECHA: **06 11 2023**PRÁCTICA DEL CLIENTE Nº PARTE: **2.823**LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**MARCA: **FORD**MODELO: **1723**CAPACIDAD: **9000 LTS**INTERNO: **338**DOMINIO: **AD 241 OV**VIGENCIA: **12 MESES**

Inspección a metal limpio: Arenado Limpieza Mecánica
 Inspección con Ultrasonido: Falla Espesor
 Inspección por Partículas Mag. Húmedas Secas
 Prueba de Estanqueidad: Si No

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	20200054198	40562	27/12/2022	27/12/2023
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	
	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de Cuerpo	X	
Estado de Casquete	X	
Estado de Hermeticidad	X	

**MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:**

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	6,5	6,5	7,2	7,3	7,2	7,5	7,2
2	6,4	6,4	7,3	7,2	7,3	7,5	7,2
3	6,6	6,3	7,4	7,2	7,3	7,3	7,2
4	6,2	6,3	7,2	7,2	7,4	7,2	7,2
5	6,2	6,4	7,3	7,3	7,4	7,3	7,3
6	6,2	6,4	7,4	7,4	7,3	7,3	7,3
7	6,5	6,3	7,1	7,4	7,3	7,4	7,1
8	6,4	6,4	7,0	7,3	7,4	7,5	7,0
9	6,5	6,4	7,3	7,3	7,5	7,3	7,3

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

SI**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

[Signature]
 GM E.N.D. S.R.L.
 MANSILLA HUGO GASTON
 Op. NI/US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 14.420

HOJA 2 de 2

EQUIPO DE VACÍO

PROCEDIMIENTO: PO 31

CLIENTE:

CAM SRL

FECHA

06

11

2023


PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

2.823

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. N.º US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com