PROCEDIMIENT  PRÁCTICA DEL  MARCA:  PARTE Nº:	CLIENTE	х		PERCHA PORTA V				
PRÁCTICA DEL	CLIENTE	х		PERCHA PORTA VARILLA				
MARCA:			CLIENTE:	ENTE: <b>PERFORMANCE S.R.L.</b> FECHA		03 11 2023		
_ L	NO DOSEE		EQUIPO:	N/A	N/A LUGAR DE INSPECCIÓN:		BASE GM END S.R.L.	
PARTE Nº:	MARCA: NO POSEE		LONGITUD 4 METROS CAPACIDAD		IDAD	1500 KG		
	2819		VIGENCIA	12 MESES	IDENT N°		RMYF PPV 06	
Inspección a metal limpio:			Arenado	X Limpie	Limpieza Mecánica			
Condiciones de Inspección			Desarmado	<b>X</b> Armad	X Armado			
Inspección con Particulas:			Seca	eca X Humeda		]		
Condiciones de Entrega:			Desarmado	esarmado X Armado				
EQUIPO UTILIZADO		N° D	E SERIE / LOTE		F. CALIBRACIÓN		F. DE VENCIMIENTO	
LÁMPARA UV YUGO		9296 303		NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.  CALIBRACIÓN INT.		-	
EQUIPO UT		20200054198		40562	27/12/2022		27/12/2023	
EQUIPO UT		5020634		45945	31/07/2023		31/07/2024	
BOBINA AC-DC MEDIDOR DE CAMPO		17052908 GM 064		06299 NO APLICA	08/05/20 NO APL	-	08/05/2025 NO APLICA	
MED. INT. LUZ V		070801317		40561	27/12/2022		27/12/2023	
MEDIDOR INT. LUZ UV		AC 49723		40560	27/12/2022		27/12/2023	
PARTICULAS S/H MASA PATRÓN		2101005648 864		NO APLICA 06303	jun-2021 1/8/2023		jun-2026 1/8/2024	
WASAFAIRON			D.MONROSING )					
DETALLE DE INSPECCIÓN								
DETECCION DE FISURA			APTO NO APTO					
ESTADO DE CUERPO			х	<u>.</u> ]				
# 06								
Aprobación según procedimiento № PO 01 ASTM E709								
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS								
GM.E.N.D.S.R.L. MANSILLA/HUGO GASTON Op. MI US. PM. LP FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FIRMA (	ILIENTE - ACLARACIÓN	PRECINTO № FECHA PUEST		NCIA CLARACIÓN	