



INFORME DE I.N.D

Nº 14.641

HOJA 1 de 2

TANQUE DE AIRE

PROCEDIMIENTO: PO 31

☒

CLIENTE:

SICME S.A.

FECHA

23

10

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

Nº PARTE:

2.950

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.

MARCA:

NO POSEE

IDENT Nº:

#003

VIGENCIA:

12 MESES

Inspección a metal limpio:

Arenado

☒

Limpieza Mecánica

☐

Inspección con Ultrasonido

Falla

☐

Espesor

☒

Inspección por Partículas Mag.

Húmedas

☐

Secas

☒

Prueba de Estanqueidad

Si

☐

No

☒

Presión de Diseño

15

KG/CM2

Prueba Hidráulica

Presión de Prueba

12

KG/CM2

Presión de Trabajo

8

KG/CM2

Tipo de Tanque

Vertical

☐

Horizontal

☒

Producto Almacenado

Aire

☒

Gas Oil



☐

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9295	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	20200054198	40562	27/12/2022	27/12/2023
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024

DETALLE DE INSPECCIÓN

MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	2,0	2,1	2,2	2,1	2,2	2,2	2,10
2	2,0	2,2	2,1	2,2	2,2	2,2	2,10
3	2,1	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,10
4	2,1	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	2,10
5	2,0	2,1	2,1	2,1	2,2	2,1	2,10
6	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,10
7	2,0	2,2	2,2	2,2	2,1	2,2	2,10
8	2,1	2,2	2,0	2,2	2,2	2,1	2,00
9	2,2	2,1					



DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

CAPACIDAD 20 LTS

GM END S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. MI US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 14.641

HOJA 2 de 2

TANQUE DE AIRE

PROCEDIMIENTO: PO 31

☒

CLIENTE:

SICME S.A

FECHA

23

10

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

Nº PARTE

2.950

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.

DESCRIPCIÓN

APTO

NO
APTO

Detección de Fisuras

☒

Medidas dentro de Tolerancia

☒

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

SI

GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NI US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com