



INFORME DE I.N.D

Nº 14.650

HOJA 1 de 2

CINTA DE FRENO TBOR

PISTONEO

PROCEDIMIENTO:

CLIENTE: ESTRELLA SERVICIOS PETROLEROS S.A.

FECHA

16

11

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE

X

EQUIPO:

#102

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.

MARCA: NO POSEE

MODELO

-

DIAMETRO

1/4" X 7 1/2 PULG

Nº PARTE: 2860

IDENT Nº:

#102-3 #102-4

VIGENCIA

Inspección a metal limpio:

Arenado

☐

Limpieza Mecánica

X

Condiciones de Inspección:

Desarmado

X

Armado

☐

Inspección con partículas:

Secas

X

Húmedas

☐

Condiciones de Entrega:

Desarmado

X


Armado

☐

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	2020054198	40562	27/12/2022	27/12/2023
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO	
Detección de Fisuras	X		
CINTA DE FRENO			
Ultrasonido de Areas Extremas (mm)			
CINTA #102-3			
6,3	6,3	6,3	6,3
6,4	6,3	6,3	6,3
6,4	6,3	6,4	6,3
6,4	6,4	6,3	6,3
CINTA DE FRENO			
Ultrasonido de Areas Extremas (mm)			
CINTA #102-4			
6,4	6,3	6,2	6,3
6,3	6,4	6,4	6,3
6,3	6,3	6,3	6,3
6,3	6,4	6,4	6,3



DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. III US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 14.650

HOJA 2 de 2

SISTEMA DE FRENOS

PISTONEO

PROCEDIMIENTO:

☐

CLIENTE:

ESTRELLA SERVICIOS PETROLEROS
S.A.

FECHA

16

11

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☒


EQUIPO:

#102

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END




GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. N° 11 US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com