

	INFORME DE I.N.D			Nº 14.656 HOJA 1 de 2		
	PILETA DESFOGUE					
PROCEDIMIENTO: PO 31	☒	CLIENTE: MAG WELL SERVICES	FECHA:	05	10	2023
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	Nº PARTE: 2.861	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE		
MARCA: NO POSEE		MODELO: NO POSEE	CAPACIDAD:	60 M³		
INTERNO: -		EQUIPO: -	VIGENCIA:	12 MESES		

Inspección a metal limpio:	Arenado	☐	Limpieza Mecánica	☒
Inspección con Ultrasonido	Falla	☐	Espesor	☒
Inspección por Partículas Mag.	Húmedas	☐	Secas	☒
Prueba de Estanqueidad	Si	☒	No	☐

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	20200054198	40562	27/12/2022	27/12/2023
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024

DETALLE DE INSPECCIÓN


DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	☒	☐
Estado de Cuerpo	☒	☐
Estado de Frente/Dorso	☒	☐
Estado de Hermeticidad	☒	☐
Estado ojales DTM	☒	☐




Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. N° US. PM. LP		PRECINTO Nº
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	



INFORME DE I.N.D

Nº 14.656

HOJA 2 de 2

PILETA DESFOGUE

PROCEDIMIENTO: PO 31

X

CLIENTE:

MAG WELL SERVICES

FECHA

05

10

2023


PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE



2.861

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



IMÁGENES ILUSTRATIVAS



MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO: mm

LATERAL A	5	5,1	5,1	5,2	5,1	5,2	5	5,1	5	5,1	5,1	5,2
	5,1	5,2	5,1	5,1	5,1	5,2	5,1	5,1	5,2	5,2	5,1	5,2
	5,1	5,1	5,2	5,1	5,1	5,1	5,2	5,2	5,2	5,1	5	5
	5,1	5	5,2	5,2	5,2	5,2	5,1	5,1	5,1	5,1	5,2	5,1
LATERAL B	5	5	5,1	5	5,1	5	5	5,1	5,1	5,1	5	5,1
	5	4,9	4,9	4,9	5,1	5	5	5	5,1	5,1	5	5,1
	4,9	4,9	4,9	5	5	5,1	4,9	4,9	4,9	5	5	5
	4,9	5	5	5	5	5,1	5,1	5	5	5	4,9	4,9
FRENTE	4,9	5	4,9	4,9								
	5	5,1	5,1	5,1								
	4,9	4,8	4,8	4,9								
	4,9	5	5	5								
DORSO	5,1	5,2	5,1	5,1								
	5,2	5,2	5,1	5,1								
	5,1	5,1	5,1	5,1								
	5,1	5,1	5,2	5,2								

GM END S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. M.I US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

BARRIO INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com