

	INFORME DE I.N.D			Nº 14.657 HOJA 1 de 2		
	PILETA GOLPEADOR					
PROCEDIMIENTO: PO 31	☒	CLIENTE: MAG WELL SERVICES	FECHA:	05	10	2023
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	Nº PARTE: 2.861	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE		
MARCA: NO POSEE		MODELO: NO POSEE	CAPACIDAD:	46 M³		
INTERNO: -		EQUIPO: -	VIGENCIA:	12 MESES		

Inspección a metal limpio:	Arenado	☐	Limpieza Mecánica	☒
Inspección con Ultrasonido	Falla	☐	Espesor	☒
Inspección por Partículas Mag.	Húmedas	☐	Secas	☒
Prueba de Estanqueidad	Si	☐	No	☒

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	20200054198	40562	27/12/2022	27/12/2023
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024


DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	☒	☐
Estado de Cuerpo	☒	☐
Estado de Frente/Dorso	☒	☐
Estado de Hermeticidad	☒	☐
Estado ojales DTM	☒	☐




Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII	SI
---	----

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NIV. US. PM. LP		PRECINTO Nº
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	



INFORME DE I.N.D

Nº 14.657

HOJA 2 de 2

PILETA GOLPEADOR

PROCEDIMIENTO: PO 31

X

CLIENTE: MAG WELL SERVICES

FECHA

05

10

2023


PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE



2.861

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



IMÁGENES ILUSTRATIVAS



MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO: mm													
LATERAL A	5	5	5	5,1	5,1	5,1	5	5,1	5,1	5,1	5,1	5	5
	5	5,1	5	5	5	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
	5,1	5,1	5	5,1	5,1	5,1	5	5	5	5	5,1	5	5
	5,1	5	5,1	5,1	5,1	5	5,1	5,1	5	5,1	5,1	5	5
LATERAL B	4,9	4,8	4,8	4,9	5	5	4,9	5	4,9	4,9	4,9	5	5
	4,9	4,9	4,9	4,9	5,1	5	5	5	5,1	5,1	5	5,1	5
	5	4,9	5	5	5	5,1	5	5	4,9	5	5	5	5
	4,8	4,9	4,8	4,9	5	5,1	5,1	4,9	4,9	5	4,9	4,9	5
FRENTE	5	5,1	5,2	5,1									
	5,1	5,1	5,2	5,2									
	5	5,2	5,1	5,1									
	5,2	5,2	5,1	5,2									
DORSO	5,2	5,1	5,1	5,1									
	5,1	5,2	5,1	5,1									
	5	5	5	5,1									
	5	5,2	5,2	5,2									

GM END S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. MII US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com