




	INFORME DE I.N.D			Nº 14.660																																																																		
	DESARENADOR INTEGRAL			HOJA 1 de 4																																																																		
PROCEDIMIENTO: PO 31	☒	CLIENTE: MAG WELL SERVICES	FECHA:	10	10	2023																																																																
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	Nº PARTE: 2.861	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE																																																																		
MARCA: NO POSEE		IDENT Nº: -	VIGENCIA:	12 MESES																																																																		
Inspección a metal limpio: Arenado ☐ Inspección con Ultrasonido: Falla ☐ Inspección por Partículas Mag.: Húmedas ☐ Prueba de Estanqueidad: Si ☒ Limpieza Mecánica: ☒ Espesor: ☒ Secas: ☐ No: ☐ Prueba Hidráulica: Presión de Diseño ☐ Presión de Prueba ☐ Presión de Trabajo ☐ 10000 PSI 10000 PSI 10000 PSI Tipo de Tanque: Vertical ☐ Producto Almacenado: Aire ☐ Horizontal: ☒ Fluido: ☒																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9296</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>303</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>20200054198</td> <td>40562</td> <td>27/12/2022</td> <td>27/12/2023</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>5020634</td> <td>45945</td> <td>31/07/2023</td> <td>31/07/2024</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>08/05/2020</td> <td>08/05/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td>070801317</td> <td>40561</td> <td>27/12/2022</td> <td>27/12/2023</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC 49723</td> <td>40560</td> <td>27/12/2022</td> <td>27/12/2023</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>2101005648</td> <td>NO APLICA</td> <td>jun-2021</td> <td>jun-2026</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRÓN</td> <td>864</td> <td>06303</td> <td>1/8/2023</td> <td>1/8/2024</td> </tr> </tbody> </table>							EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	EQUIPO UT	20200054198	40562	27/12/2022	27/12/2023	EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024	BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026	MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024									
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																																																		
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																																		
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																																		
EQUIPO UT	20200054198	40562	27/12/2022	27/12/2023																																																																		
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024																																																																		
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025																																																																		
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																																		
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023																																																																		
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023																																																																		
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026																																																																		
MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024																																																																		
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th colspan="8">MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN: mm</th> </tr> <tr> <th>PUNTO</th> <th>S1</th> <th>S2</th> <th>S3</th> <th>S4</th> <th>S5</th> <th>S6</th> <th>ESPESOR MÍNIMO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>34,0</td><td>27,9</td><td>28,4</td><td>34,2</td><td>28,6</td><td>29,1</td><td>-</td></tr> <tr><td>2</td><td>34,2</td><td>28,1</td><td>28,3</td><td>34,5</td><td>28,7</td><td>29,0</td><td>-</td></tr> <tr><td>3</td><td>34,2</td><td>28,1</td><td>28,4</td><td>34,5</td><td>28,7</td><td>28,9</td><td>-</td></tr> <tr><td>4</td><td>34,1</td><td>28,0</td><td>28,4</td><td>34,3</td><td>28,7</td><td>28,9</td><td>-</td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>							MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN: mm								PUNTO	S1	S2	S3	S4	S5	S6	ESPESOR MÍNIMO	1	34,0	27,9	28,4	34,2	28,6	29,1	-	2	34,2	28,1	28,3	34,5	28,7	29,0	-	3	34,2	28,1	28,4	34,5	28,7	28,9	-	4	34,1	28,0	28,4	34,3	28,7	28,9	-	5								6							
MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN: mm																																																																						
PUNTO	S1	S2	S3	S4	S5	S6	ESPESOR MÍNIMO																																																															
1	34,0	27,9	28,4	34,2	28,6	29,1	-																																																															
2	34,2	28,1	28,3	34,5	28,7	29,0	-																																																															
3	34,2	28,1	28,4	34,5	28,7	28,9	-																																																															
4	34,1	28,0	28,4	34,3	28,7	28,9	-																																																															
5																																																																						
6																																																																						
 																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>APTO</th> <th>NO APTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Medidas dentro de Tolerancia</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </tbody> </table>							DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	☒	☐	Medidas dentro de Tolerancia	☒	☐																																																							
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																																																				
Detección de Fisuras	☒	☐																																																																				
Medidas dentro de Tolerancia	☒	☐																																																																				
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. N° US. PM. LP			PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																																			
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																																																	



INFORME DE I.N.D

Nº 14.660

HOJA 2 de 4

DESARENADOR INTEGRAL

PROCEDIMIENTO: PO 31



CLIENTE: MAG WELL SERVICES

FECHA

10

10

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE



Nº PARTE


2.861

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE

LINEA

PLANO	Ø	GENERATRIZ				ELEMENTO
		1	2	3	4	
A	3"	16,2	16,1	16,1	16,1	TEE
B	3"	17,6	17,5	17,5	17,6	LÍNEA
C	3"	14,8	14,7	14,7	14,7	LÍNEA
D	3"	14,8	14,6	14,7	14,8	LÍNEA
E	3"	14,6	14,7	14,7	14,8	LÍNEA
F	3"	13,8	13,5	13,6	13,8	LÍNEA
G	3"	15,3	15,5	15,3	15,2	LÍNEA
H	3"	23,5	25,2	25,4	25,3	TEE
I	3"	14,6	14,7	14,6	14,8	LÍNEA
J	3"	14,3	14,5	14,6	14,5	LÍNEA
K	3"	9,8	9,6	9,6	9,8	LÍNEA
L	3"	18,9	18,7	15,6	27,7	TEE
M	3"	17,9	17,8	24,5	24,3	CODO
N	3"	15,1	15,2	15,1	15,4	LÍNEA
Ñ	3"	24,8	24,6	24,5	24,5	TEE
O	3"	15,3	15,3	15,4	15,2	LÍNEA



Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

SI

GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. MII US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN

B° INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 14.660

HOJA 3 de 4

DESARENADOR INTEGRAL

PROCEDIMIENTO: PO 31

☒

CLIENTE: MAG WELL SERVICES

FECHA

10

10

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐


Nº PARTE

2.861

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE




GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. MII US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN

B° INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 14.660

HOJA 4 de 4

DESARENADOR INTEGRAL

PROCEDIMIENTO: PO 31

☒

CLIENTE: MAG WELL SERVICES

FECHA

10

10

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

Nº PARTE


2.861

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



REGISTRO ELECTRONICO



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. III US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN

B° INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com