




		INFORME DE I.N.D			Nº 14.674 HOJA 1 de 2																																																								
		CUÑA NEUMÁTICA																																																											
PROCEDIMIENTO: PO 11	☒	CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA:	27	11	2023																																																							
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: #01	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.																																																									
MARCA: FADAC		MODELO: CT-NEU	CAPACIDAD:	75 TONELADAS																																																									
Nº PARTE: 2864		IDENT Nº: #1450	VIGENCIA:	6 MESES																																																									
Inspección a metal limpio: Arenado ☒ Limpieza Mecánica ☐ Condiciones de Inspección: Desarmado ☒ Armado ☐ Inspección con partículas: Secas ☒ Húmedas ☐ Condiciones de Entrega: Desarmado ☒ Armado ☐																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9296</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>303</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>20200054198</td> <td>40562</td> <td>27/12/2022</td> <td>27/12/2023</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>5020634</td> <td>45945</td> <td>31/07/2023</td> <td>31/07/2024</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>08/05/2020</td> <td>08/05/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td>070801317</td> <td>40561</td> <td>27/12/2022</td> <td>27/12/2023</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC 49723</td> <td>40560</td> <td>27/12/2022</td> <td>27/12/2023</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>2101005648</td> <td>NO APLICA</td> <td>jun-2021</td> <td>jun-2026</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRÓN</td> <td>864</td> <td>06303</td> <td>1/8/2023</td> <td>1/8/2024</td> </tr> </tbody> </table>							EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	EQUIPO UT	20200054198	40562	27/12/2022	27/12/2023	EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024	BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026	MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																																									
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																									
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																									
EQUIPO UT	20200054198	40562	27/12/2022	27/12/2023																																																									
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024																																																									
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025																																																									
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																									
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023																																																									
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023																																																									
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026																																																									
MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024																																																									
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>APTO</th> <th>NO APTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Estado de Pernos Vinculación</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Estado de Agujeros</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Estado de Resplado Cuña</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Colizas Mordazas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Cono del Cuerpo</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Segmentos Internos de Cuña</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Compuerta</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>  CUÑA MANUAL  CUÑA NEUMÁTICA								APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	☒	☐	Estado de Pernos Vinculación	☒	☐	Estado de Agujeros	☒	☐	Estado de Resplado Cuña	☒	☐	Colizas Mordazas	☒	☐	Cono del Cuerpo	☒	☐	Segmentos Internos de Cuña	☒	☐	Compuerta	☒	☐																												
	APTO	NO APTO																																																											
Detección de Fisuras	☒	☐																																																											
Estado de Pernos Vinculación	☒	☐																																																											
Estado de Agujeros	☒	☐																																																											
Estado de Resplado Cuña	☒	☐																																																											
Colizas Mordazas	☒	☐																																																											
Cono del Cuerpo	☒	☐																																																											
Segmentos Internos de Cuña	☒	☐																																																											
Compuerta	☒	☐																																																											
Aprobación según procedimiento Nº PO 11 API 8 A, B, C				SI																																																									
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																													
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP			PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																										
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																																								



INFORME DE I.N.D

Nº 14.674

HOJA 2 de 2

CUÑA NEUMÁTICA

PROCEDIMIENTO: PO 11

x

CLIENTE:

MACRICO S.R.L.

FECHA

27

11

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO:

#01

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.

SETS DE ADICIONALES


Set de segment adicionales N°	N/A
Set de segment adicionales N°	N/A
Set de segment adicionales N°	N/A

N/A
N/A
N/A

para
para
para

N/A
N/A
N/A

N° Seg.	3
N° Mord.	#8993
Medida "A"	2 3/8" - 2 7/8"



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. M. US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com