



INFORME DE I.N.D

Nº 14.687

HOJA 1 de 2

PORTAVOLQUETE

PROCEDIMIENTO:	PO 01	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	MAXICON S.R.L.	FECHA	27	11	2023
PRÁCTICA DEL CLIENTE		<input type="checkbox"/>	EQUIPO:	P 1379	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.		
MARCA:	VOLKSWAGEN		MODELO	17280	DOMINIO	AE 702 YA		
Nº PARTE:	2952		IDENT Nº:	P 1379	VIGENCIA	12 MESES		
Inspección a metal limpio:	Arenado	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica					
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado		<input checked="" type="checkbox"/>			
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas		<input type="checkbox"/>			
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado		<input checked="" type="checkbox"/>			
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE		Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO			
LÁMPARA UV	9296		NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-			
YUGO	303		NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-			
EQUIPO UT	20200054198		40562	27/12/2022	27/12/2023			
EQUIPO UT	5020634		45945	31/07/2023	31/07/2024			
BOBINA AC-DC	17052908		06299	08/05/2020	08/05/2025			
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
MED. INT. LUZ V	070801317		40561	27/12/2022	27/12/2023			
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723		40560	27/12/2022	27/12/2023			
PARTICULAS S/H	2101005648		NO APLICA	jun-2021	jun-2026			
MASA PATRÓN	864		06303	1/8/2023	1/8/2024			

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	
Estado de Cadena	<input checked="" type="checkbox"/>	
Estado de Placas	<input checked="" type="checkbox"/>	
Estado de Anclaje	<input checked="" type="checkbox"/>	
Estado de Grampa	<input checked="" type="checkbox"/>	
Estado de Soldadura	<input checked="" type="checkbox"/>	



Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

<p>GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. M/US. PM. LP</p>	PRECINTO Nº	
	FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 14.687

HOJA 2 de 2

PORTAVOLQUETE

PROCEDIMIENTO:	PO 01	X	CLIENTE:	MAXICON S.R.L.	FECHA	27	11	2023
PRÁCTICA DEL CLIENTE			EQUIPO:	P 1379	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END SRL		




GM END S.R.L.
MANSILLA/HUGO GASTON
Op. M/US. PM. LP

PRECINTO Nº	
FECHA PUESTA EN VIGENCIA	

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com