


		INFORME DE I.N.D			Nº 14.714 HOJA 1 de 2																																																								
		PORTAVOLQUETE																																																											
PROCEDIMIENTO: PO 01		☒	CLIENTE: CAM SRL		FECHA:	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">01</td> <td style="width: 33%;">12</td> <td style="width: 33%;">2023</td> </tr> </table>	01	12	2023																																																				
01	12	2023																																																											
PRÁCTICA DEL CLIENTE		☐	EQUIPO: 140		LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE																																																								
MARCA: FORD		MODELO: CARGO 1722		DOMINIO: NEB 806																																																									
Nº PARTE: 2877		IDENT Nº: #140		VIGENCIA: 12 MESES																																																									
Inspección a metal limpio:		Arenado ☒		Limpieza Mecánica ☐																																																									
Condiciones de Inspección:		Desarmado ☐		Armado ☒																																																									
Inspección con partículas:		Secas ☒		Húmedas ☐																																																									
Condiciones de Entrega:		Desarmado ☐		Armado ☒																																																									
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center; font-size: small;"> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9296</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>303</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>20200054198</td> <td>40562</td> <td>27/12/2022</td> <td>27/12/2023</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>5020634</td> <td>45945</td> <td>31/07/2023</td> <td>31/07/2024</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>08/05/2020</td> <td>08/05/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td>070801317</td> <td>40561</td> <td>27/12/2022</td> <td>27/12/2023</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC 49723</td> <td>40560</td> <td>27/12/2022</td> <td>27/12/2023</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>2101005648</td> <td>NO APLICA</td> <td>jun-2021</td> <td>jun-2026</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRÓN</td> <td>864</td> <td>06303</td> <td>1/8/2023</td> <td>1/8/2024</td> </tr> </table>							EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	EQUIPO UT	20200054198	40562	27/12/2022	27/12/2023	EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024	BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026	MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																																									
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																									
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																									
EQUIPO UT	20200054198	40562	27/12/2022	27/12/2023																																																									
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024																																																									
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025																																																									
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																									
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023																																																									
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023																																																									
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026																																																									
MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024																																																									
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																													
		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center; font-size: small;"> <tr> <th style="width: 50%;">APTO</th> <th style="width: 50%;">NO APTO</th> </tr> </table>		APTO	NO APTO																																																								
APTO	NO APTO																																																												
Detección de Fisuras		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;">X</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>		X																																																									
X																																																													
Estado de Cadena		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;">X</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>		X																																																									
X																																																													
Estado de Placas		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;">X</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>		X																																																									
X																																																													
Estado de Anclaje		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;">X</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>		X																																																									
X																																																													
Estado de Grampa		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;">X</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>		X																																																									
X																																																													
Estado de Soldadura		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;">X</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>		X																																																									
X																																																													
Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709				SI																																																									
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																													
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. M I US. PM. LP				PRECINTO Nº																																																									
				FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																									
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																																									

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 14.714

HOJA 2 de 2

PORTAVOLQUETE

PROCEDIMIENTO: PO 01

☒

CLIENTE:

CAM SRL

FECHA

01

12

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐


EQUIPO:

140

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE




GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NI US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com