




		INFORME DE I.N.D			Nº 14.734 HOJA 1 de 2																																																							
		GANCHO DE VARILLA																																																										
PROCEDIMIENTO: PO 19		CLIENTE: MACRICO S.R.L.		FECHA: 07 / 12 / 2023																																																								
PRÁCTICA DEL CLIENTE		EQUIPO: #07		LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.																																																								
MARCA: OBBANON		MODELO: N/A		CAPACIDAD: 25 TON																																																								
Nº PARTE: 2884		IDENT Nº: #10-07		VIGENCIA: 6 MESES																																																								
Inspección a metal limpio:		Arenado ☒		Limpieza Mecánica ☐																																																								
Condiciones de Inspección:		Desarmado ☒		Armado ☐																																																								
Inspección con partículas:		Secas ☐		Húmedas ☒																																																								
Condiciones de Entrega:		Desarmado ☒		Armado ☐																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9296</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>303</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>20200054198</td> <td>40562</td> <td>27/12/2022</td> <td>27/12/2023</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>5020634</td> <td>45945</td> <td>31/07/2023</td> <td>31/07/2024</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>08/05/2020</td> <td>08/05/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td>070801317</td> <td>40561</td> <td>27/12/2022</td> <td>27/12/2023</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC 49723</td> <td>40560</td> <td>27/12/2022</td> <td>27/12/2023</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>2101005648</td> <td>NO APLICA</td> <td>jun-2021</td> <td>jun-2026</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRÓN</td> <td>864</td> <td>06303</td> <td>1/8/2023</td> <td>1/8/2024</td> </tr> </tbody> </table>						EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	EQUIPO UT	20200054198	40562	27/12/2022	27/12/2023	EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024	BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026	MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																																								
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																								
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																								
EQUIPO UT	20200054198	40562	27/12/2022	27/12/2023																																																								
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024																																																								
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025																																																								
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																								
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023																																																								
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023																																																								
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026																																																								
MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024																																																								
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>APTO</th> <th>NO APTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Estado de Asa</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Estado de Cuerpo</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Estado de Eje y Rodamiento</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Estado de Gancho</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Gatillo de Traba</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Resorte</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>							APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	☒	☐	Estado de Asa	☒	☐	Estado de Cuerpo	☒	☐	Estado de Eje y Rodamiento	☒	☐	Estado de Gancho	☒	☐	Gatillo de Traba	☒	☐	Resorte	☒	☐																															
	APTO	NO APTO																																																										
Detección de Fisuras	☒	☐																																																										
Estado de Asa	☒	☐																																																										
Estado de Cuerpo	☒	☐																																																										
Estado de Eje y Rodamiento	☒	☐																																																										
Estado de Gancho	☒	☐																																																										
Gatillo de Traba	☒	☐																																																										
Resorte	☒	☐																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>COTA</th> <th>MEDIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>43,2mm</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>28,5mm</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>58,5mm</td> </tr> </tbody> </table>						COTA	MEDIDA	A	43,2mm	B	28,5mm	C	58,5mm																																															
COTA	MEDIDA																																																											
A	43,2mm																																																											
B	28,5mm																																																											
C	58,5mm																																																											
																																																												
Aprobación según procedimiento Nº PO 19 API 8 A, B, C				SI																																																								
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																												
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NIV. US. PM. LP PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																												
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																																								

	INFORME DE I.N.D		Nº 14.734 HOJA 2 de 2	
	GANCHO DE VARILLA			
PROCEDIMIENTO: PO 19	☒	CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA	7 12 2023
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: #07	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.



 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI/US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com