





		INFORME DE I.N.D			Nº 14.741 HOJA 1 de 2																																																								
		COLLARÍN DE SEGURIDAD			W.O.																																																								
PROCEDIMIENTO: PO 32	☒	CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA:	07	12	2023																																																							
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: #07	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.																																																									
MARCA: GYD	MODELO: CY	DIÁMETRO: 3 ½																																																											
Nº PARTE: 2884	IDENT Nº: #009	VIGENCIA: 12 MESES																																																											
		RANGO: 3 ½ A 4 ½																																																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Inspección a metal limpio:</td> <td style="width: 33%;">Arenado ☒</td> <td style="width: 33%;">Limpieza Mecánica ☐</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Inspección:</td> <td>Desarmado ☒</td> <td>Armado ☐</td> </tr> <tr> <td>Inspección con partículas:</td> <td>Secas ☐</td> <td>Húmedas ☒</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Entrega:</td> <td>Desarmado ☒</td> <td>Armado ☐</td> </tr> </table>							Inspección a metal limpio:	Arenado ☒	Limpieza Mecánica ☐	Condiciones de Inspección:	Desarmado ☒	Armado ☐	Inspección con partículas:	Secas ☐	Húmedas ☒	Condiciones de Entrega:	Desarmado ☒	Armado ☐																																											
Inspección a metal limpio:	Arenado ☒	Limpieza Mecánica ☐																																																											
Condiciones de Inspección:	Desarmado ☒	Armado ☐																																																											
Inspección con partículas:	Secas ☐	Húmedas ☒																																																											
Condiciones de Entrega:	Desarmado ☒	Armado ☐																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9296</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>303</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>20200054198</td> <td>40562</td> <td>27/12/2022</td> <td>27/12/2023</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>5020634</td> <td>45945</td> <td>31/07/2023</td> <td>31/07/2024</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>08/05/2020</td> <td>08/05/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td>070801317</td> <td>40561</td> <td>27/12/2022</td> <td>27/12/2023</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC 49723</td> <td>40560</td> <td>27/12/2022</td> <td>27/12/2023</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>2101005648</td> <td>NO APLICA</td> <td>jun-2021</td> <td>jun-2026</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRÓN</td> <td>864</td> <td>06303</td> <td>1/8/2023</td> <td>1/8/2024</td> </tr> </tbody> </table>							EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	EQUIPO UT	20200054198	40562	27/12/2022	27/12/2023	EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024	BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026	MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																																									
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																									
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																									
EQUIPO UT	20200054198	40562	27/12/2022	27/12/2023																																																									
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024																																																									
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025																																																									
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																									
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023																																																									
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023																																																									
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026																																																									
MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024																																																									
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">APTO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NO APTO</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Estado Pernos Vinculac.</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td rowspan="9" style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> <tr> <td>Estado Agujeros</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Juego Entre Cuerpos</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado del Respaldo</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Manijas</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Colizas</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Llave de Ajuste</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tornillo de Ajuste</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Número de Segmento:</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mordaza N°:</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">NA</td> <td></td> </tr> </table>								APTO	NO APTO		Estado Pernos Vinculac.	X			Estado Agujeros	X		Juego Entre Cuerpos	X		Estado del Respaldo	X		Estado de Manijas	X		Estado de Colizas	X		Llave de Ajuste	X		Tornillo de Ajuste	X		Detección de Fisuras	X		Número de Segmento:	7			Mordaza N°:	NA																	
	APTO	NO APTO																																																											
Estado Pernos Vinculac.	X																																																												
Estado Agujeros	X																																																												
Juego Entre Cuerpos	X																																																												
Estado del Respaldo	X																																																												
Estado de Manijas	X																																																												
Estado de Colizas	X																																																												
Llave de Ajuste	X																																																												
Tornillo de Ajuste	X																																																												
Detección de Fisuras	X																																																												
Número de Segmento:	7																																																												
Mordaza N°:	NA																																																												
Aprobación según procedimiento Nº PO 32 API 8 A, B, C			SI																																																										
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																													
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº																																																											
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																											
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																																									



INFORME DE I.N.D

Nº 14.741

HOJA 2 de 2

COLLARÍN DE SEGURIDAD

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 32

☒

CLIENTE:

MACRICO S.R.L.

FECHA

7

12

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE


☐

EQUIPO:

#07

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op./NII US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com