



INFORME DE I.N.D

Nº 14.743

HOJA 1 de 1

ELEVADOR DE VARILLAS

W.O.

PROCEDIMIENTO: **PO 19** CLIENTE: **MACRICO S.R.L.** FECHA: **07** **12** **2023**

PRÁCTICA DEL CLIENTE EQUIPO: **#07** LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE GM END S.R.L.**


MARCA: **OIL CONTRY** MODELO: **-** DIÁMETRO: **Ø 3/4" - 7/8"**
 Nº PARTE: **2884** IDENT Nº: **#06-96** VIGENCIA: **6 MESES**
 Nº SERIE: **-** CAPACIDAD: **25 TON**

Inspección a metal limpio: Arenado Limpieza Mecánica
 Condiciones de Inspección: Desarmado Armado
 Inspección con partículas: Secas Húmedas
 Condiciones de Entrega: Desarmado Armado

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	20200054198	40562	27/12/2022	27/12/2023
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diámetro Nominal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema de Traba	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pernos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 19 API 8 A, B, C

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D S.R.L.
 MANSILLA HUGO GASTON
 Op. NI US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN



INFORME DE I.N.D

Nº 14.743

HOJA 2 de 2

ELEVADOR DE VARILLAS

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 19

CLIENTE:

MACRICO S.R.L.

FECHA

07

12

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE


EQUIPO:

#07

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.




GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NI/US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA