| E.N.D<br>SRL   |  |                       | INFORME DE I.N.D           |        |                   |             |                                   |              | Nº                       | <b>№ 14.750</b><br>HOJA 1 de 2 |    |
|--|--|-----------------------|----------------------------|--------|-------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|----|
|  |  |                       | CISTERNA DE ABASTECIMIENTO |        |                   |             |                                   |              |                          |                                |    |
| PROCEDIMIENTO: PO 31 x                                     |  | CLIENTE:              |                            |        | CAM SRL           |             | FECHA                             | 12           | 12                       | 2023                           |    |
| PRÁCTICA DEL CLIENTE                                       |  |                       | Nº PARTE 2.890             |        |                   | LUGAR DE IN | ВА                                | BASE CLIENTE |                          |                                |    |
| MARCA: RANDON  |  |                       | MODELO:                    |        | -                 |             | CAPACIDAD:                        |              | 35000 LTS                |                                |    |
| INTERNO:   | CL 80  |                       | DOMINIO:                   |        | AF 633 YD         |             | VIGENCIA:                         |              | 12 MESES                 |                                | ES |
|  |  |                       |                            |        |                   |             |                                   |              |                          |                                |    |
| Inspecció  | ón a metal limpio:   |                       | Arenado Limpieza Mecánica  |        |                   | х           | х                                 |              |                          |                                |    |
| Inspecció  | n con Ultrasonido  | )                     | Falla                      |        |                   | Espeso      | r X                               |              | ╛                        |                                |    |
| Inspección   | por Partículas Ma  | g.                    | . Húmedas                  |        | Secas             |             |                                   | Х            |                          |                                |    |
| Prueba   | de Estanqueidad  |                       | Si                         |        | No                |             |                                   |              | X                        |                                |    |
| Prue   | eba Hidraúlica   |                       | Presión de Pr              |        | ueba              |             | N/A                               |              |                          |                                |    |
|  | UTILIZADO  | N° D                  | N° DE SERIE / LOTE         |        | N° DE CERTIFICADO |             | F. CALIBRACIÓN                    |              | F. DE VENCIMIENTO        |                                |    |
| LÁMPARA UV<br>YUGO   |  |                       | 9296<br>303                |        | NO APLICA         |             | CALIBRACIÓN INT. CALIBRACIÓN INT. |              | -                        |                                |    |
| EQUIPO UT  |  | 20200054198           |                            |        | 40562             |             | 27/12/2022                        |              | 27/12/2023               |                                |    |
| EQUIPO UT<br>BOBINA AC-DO                                  | c  |                       | 5020634<br>17052908        |        | 45945<br>06299    |             | 31/07/2023<br>08/05/2020          |              | 31/07/2024<br>08/05/2025 |                                |    |
| MEDIDOR DE   |  |                       | GM 064                     |        | NO APLICA         |             | NO APL                            |              |                          | APLICA                         |    |
| MED. INT. LUZ<br>MEDIDOR INT.                              | No. Contract | 070801317<br>AC 49723 |                            |        | 40561<br>40560    |             | 27/12/20                          |              |                          | 7/12/2023<br>7/12/2023         |    |
| PARTICULAS S/H   |  |                       | 2101005648                 |        | NO APLICA         |             | jun-2021                          |              | jun-2026                 |                                |    |
| MASA PATRÓN  | •  |                       | 864<br>DET                 |        | 06303             | CIÓN        | 1/8/202                           | 23           |                          | 1/8/2024                       |    |
|  |  |                       | DEI                        | ALLE   | DE INSPEC         | CION        | N .                               |              |                          |                                |    |
| DE   | SCRIPCIÓN  |                       | APTO NO APTO               |        |                   |             |                                   |              |                          |                                |    |
| Detección de Fisuras                                       |  | Х                     | ]                          |        |                   |             |                                   |              |                          |                                |    |
| Estado de Cuerpo   |  | Х                     | ]                          |        |                   |             |                                   |              |                          |                                |    |
| Estado de Casquete X                                       |  |                       |                            |        |                   |             |                                   |              |                          |                                |    |
| Aprobación según procedimiento № PO 31 ASME VIII           |  |                       |                            |        |                   |             |                                   |              |                          |                                |    |
| Арі  |  |                       |                            |        |                   |             | SI                                |              |                          |                                |    |
| DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS |  |                       |                            |        |                   |             |                                   |              |                          |                                |    |
|  | <del>////</del>  |                       |                            |        |                   |             | PRECINTO Nº                       |              |                          |                                |    |
| GME<br>MANSILLA<br>Op. N                                   | M.D S.R.L.<br>MUGO GASTON<br>US. PM. LP  | _                     |                            |        |                   |             | FECHA PUEST                       | A EN VIGEN   | NCIA                     |                                |    |
| FIRMA OPER   | ADOR GM END S.R.   | L.                    | FIRMA C                    | LIENTE | - Aclaración      | J           |                                   |              |                          |                                |    |

## INFORME DE I.N.D

Nº 14.750

HOJA 2 de 2

## **CISTERNA DE ABASTECIMIENTO**

PROCEDIMIENTO:

PO 31

CLIENTE:

NTE: CAM SRL

**FECHA** 

12

12 2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE


2.890

LUGAR DE INSPECCIÓN:


**BASE CLIENTE** 







| PUNTO | CASQUETE A | CASQUETE B | <b>S1</b> | S2  | S3  | <b>S4</b> | ESPESOR<br>MÍNIMO |  |
|-------|------------|------------|-----------|-----|-----|-----------|-------------------|--|
| 1     | 4,8        | 4,7        | 4,3       | 4,3 | 4,2 | 4,4       | 4,3               |  |
| 2     | 4,8        | 4,8        | 4,3       | 4,2 | 4,3 | 4,4       | 4,2               |  |
| 3     | 4,9        | 4,8        | 4,5       | 4,2 | 4,4 | 4,4       | 4,2               |  |
| 4     | 4,7        | 4,9        | 4,5       | 4,3 | 4,3 | 4,3       | 4,3               |  |
| 5     | 4,7        | 4,9        | 4,3       | 4,2 | 4,3 | 4,3       | 4,2               |  |
| 6     | 4,6        | 4,7        | 4,6       | 4,2 | 4,3 | 4,3       | 4,2               |  |
| 7     | 4,8        | 4,9        | 4,5       | 4,3 | 4,2 | 4,4       | 4,2               |  |
| 8     | 4,9        | 4,9        | 4,5       | 4,4 | 4,2 | 4,2       | 4,2               |  |
| 9     | 4,8        | 4,9        | 4,3       | 4,3 | 4,3 | 4,3       | 4,3               |  |



CAPACIDAD

Nº IDENT.

#80-1 Ø 50,8 mm

DIÁMETRO APROBADO

x NO



PRECINTO №
FECHA PUESTA EN VIGENCIA

GM #N.D S.R.L. MANSILL HUGO GASTON Op. MII US. PM. LP

FIRMA OPERÅDOR GM END S.R.L.

SI

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ № 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com