




		INFORME DE I.N.D			Nº 14.779 HOJA 1 de 2																																																								
		CUÑA NEUMÁTICA																																																											
PROCEDIMIENTO: PO 11		☒	CLIENTE: MACRICO S.R.L.		FECHA: 19 / 12 / 2023																																																								
PRÁCTICA DEL CLIENTE		☐	EQUIPO: #07		LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.																																																								
MARCA: FADAC		MODELO: C		CAPACIDAD: 125 TONELADAS																																																									
Nº PARTE: 2900		IDENT Nº: #3429		VIGENCIA: 6 MESES																																																									
Inspección a metal limpio:		Arenado ☒		Limpieza Mecánica ☐																																																									
Condiciones de Inspección:		Desarmado ☒		Armado ☐																																																									
Inspección con partículas:		Secas ☒		Húmedas ☐																																																									
Condiciones de Entrega:		Desarmado ☒		Armado ☐																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9296</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>303</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>20200054198</td> <td>40562</td> <td>27/12/2022</td> <td>27/12/2023</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>5020634</td> <td>45945</td> <td>31/07/2023</td> <td>31/07/2024</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>08/05/2020</td> <td>08/05/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td>070801317</td> <td>40561</td> <td>27/12/2022</td> <td>27/12/2023</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC 49723</td> <td>40560</td> <td>27/12/2022</td> <td>27/12/2023</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>2101005648</td> <td>NO APLICA</td> <td>jun-2021</td> <td>jun-2026</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRÓN</td> <td>864</td> <td>06303</td> <td>1/8/2023</td> <td>1/8/2024</td> </tr> </tbody> </table>							EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	EQUIPO UT	20200054198	40562	27/12/2022	27/12/2023	EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024	BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026	MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																																									
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																									
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																									
EQUIPO UT	20200054198	40562	27/12/2022	27/12/2023																																																									
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024																																																									
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025																																																									
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																									
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023																																																									
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023																																																									
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026																																																									
MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024																																																									
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="width: 5%;">APTO</th> <th style="width: 5%;">NO APTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Pernos Vinculación</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Agujeros</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Resplado Cuña</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Colizas Mordazas</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cono del Cuerpo</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segmentos Internos de Cuña</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Compuerta</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  CUÑA MANUAL  CUÑA NEUMÁTICA								APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	X		Estado de Pernos Vinculación	X		Estado de Agujeros	X		Estado de Resplado Cuña	X		Colizas Mordazas	X		Cono del Cuerpo	X		Segmentos Internos de Cuña	X		Compuerta	X																													
	APTO	NO APTO																																																											
Detección de Fisuras	X																																																												
Estado de Pernos Vinculación	X																																																												
Estado de Agujeros	X																																																												
Estado de Resplado Cuña	X																																																												
Colizas Mordazas	X																																																												
Cono del Cuerpo	X																																																												
Segmentos Internos de Cuña	X																																																												
Compuerta	X																																																												
Aprobación según procedimiento Nº PO 11 API 8 A, B, C					SI																																																								
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																													
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																													
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																																									



INFORME DE I.N.D

Nº 14.779

HOJA 2 de 2

CUÑA NEUMÁTICA

PROCEDIMIENTO: PO 11

☒

CLIENTE:

MACRICO S.R.L.

FECHA

19

12

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

EQUIPO:

#07

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.

SETS DE ADICIONALES

Set de segment adicionales N°

N/A

para

N/A

Set de segment adicionales N°

N/A

para

N/A

Set de segment adicionales N°

N/A

para

N/A

N° Seg.


4

N° Mord.

#106-12 /13/14/15

Medida "A"

2 7/8"



GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. N° US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com